



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio CASA RURAL

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.1
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14200
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212450
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício de planta quadrada, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho próximo do regular com silhares bem lavrados assentes em junta seca. Alçado principal voltado a NE, rasgado por 3 vãos no 2º piso e porta de grandes dimensões no 1º. Tem escadaria adossada. Na fachada NO, existem 2 anexos destinados a cortes de animais. Fachada SE, com placa em betão adossada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1901)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Domingos Picão
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1901: Construção da casa; Década de 80: construção da placa em betão.
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de António
ID:	C.R.10
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14243
Hayford Gauss Datum 73 Y:	214422
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta quadrada, com 2 pisos e de cobertura com telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, com lajes de tamanho heterogéneo, com as juntas revestidas a argamassa de betão, pintadas de cor branca. Alçado principal voltado a N, com acesso por piso térreo. Alçado O com escadaria adossada rematada por entrada com alpendre. Fachada S, com vários vãos no 2º piso e pequenas frestas no 1º.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1808)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio, plástico; Caleiro e tubo de queda: alumínio.
Propriedade:	Privado: José Moura Durão
Enquadramento:	Rural, junto

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1808: Construção da casa; Década de 90: restauro geral do edifício; 2006: substituição do telhado
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Maria Carvalho Bastos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Cardoura
ID:	C.R.11
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	11920
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207585
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta irregular de 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular com lajes de dimensões homogéneas com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SE rasgada por 2 ventanas, uma delas com cachorros, no 2º piso e por 2 portas rectangulares no piso térreo. Face O com ventana no 2º piso e porta no 1º. Face NE caiada de cor branca, com muro de vedação cerrado por portão em ferro.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1739)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Prudência de Sousa
Enquadramento:	Rural, junto da E.M.

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1739: construção da casa
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Prudência de Sousa



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Igreja
ID:	C.R.12
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Igreja
Hayford Gauss Datum 73 X:	11903
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207805
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta poligonal de 2 e 3 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo irregular com lajes de dimensões variadas com juntas revestidas a argamassa. Fachada SE com parede rematada por cornija, rasgada por 3 ventanas e 2 portas no 1º piso. Possui escadaria alpendrada. Face S, de aparelho mais tosco, com 3 pisos, rasgada por 5 ventanas no 3º piso, uma no 2º, e porta no 1º. Face NE, com muro de vedação adossado cerrado por portão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1717)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Rosa Teixeira Barroso
Enquadramento:	Rural, junto dos campos agrícolas e da E.M.

Observações:	Ostenta inscrição na padieira: "IHS MA ANNO D 1717 ANTONIUS MS". Possui espigueiro.
Intervenções:	1717: construção da casa?; década de 60: substituição de telhado; Década de 90: lavagem da pedra.
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Domingos T. Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Nova
ID:	C.R.14
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Travassô
Hayford Gauss Datum 73 X:	13403
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211640
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício de planta rectangular, de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 águas, com chaminé. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a E, com 5 janelas de verga recta no 2º piso, e no piso térreo, 2 portas rectangulares e frestas horizontais. Na parte N existe caixa de escadas adossada lateralmente rematada por vão de entrada. Fachada N cega, fachada S com ampliações recentes possui porta de entrada alternativa no 2º piso.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Manuel Carvalho
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

**Observações:** Apresenta em 2 padieiras da fachada E, com inscrições ilegíveis.

**Intervenções:**

**Levantamento:** 12-02-2008

**Informações Orais:**



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Rei
ID:	C.R.15
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Travassô
Hayford Gauss Datum 73 X:	13408
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211515
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício de planta sub-retangular com volume perpendicular a N, volumetria de dominante horizontal com cobertura diferenciada em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, em aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas sob beiral, coroadas por merlões. Fachada principal voltada a O, marcada por 4 janelas de verga recta, no 2º piso e 3 portas rectangulares no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Balbina Pereira e José Gonçalves Barroso
Enquadramento:	Rural, junto de campos de cultivo

Observações:	Considerada pelos locais como a casa mais antiga do lugar. Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	Séc. XVII: data provável da construção da casa; Séc. XX: restauro e ampliação.
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Balbina Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Casacas
ID:	C.R.16
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Travassô
Hayford Gauss Datum 73 X:	13386
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211474
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício com pátio interno, de planta em U, com 2 pisos, apresenta cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de dimensões variáveis. Edifício sujeito a ampliações ao longo dos tempos. Fachada principal voltada a E, com pequena escadaria adossada rematada por porta de verga recta. Pequena anexo em alvenaria de betão. Fachada S, rasgada por vários vãos no 1º e 2º piso apresenta 2 panos diferentes: parte O com juntas revestidas a argamassa de betão e parte E com pedra assente em junta seca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Maria Fonseca
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	O planta primitiva seria longitudinal, sendo posteriormente acrescido a O, um corpo de planta em L. Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Benta
<b>ID:</b>	C.R.17
<b>Freguesia:</b>	Abadim
<b>Lugar:</b>	Porto d'Olho
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13548
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212300
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.R. 311
<b>Descrição:</b>	Conjunto de 3 edifícios que se caracterizam pela planta longitudinal, 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Edifício principal a S, apresenta fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, assente em junta seca. Possui alterações recentes em alvenaria de betão. Edifício N de aparelho regular composto por lajes de grande dimensão assente em junta seca.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto dos campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; 1804: construção do alpendre (data em padieira)
<b>Levantamento:</b>	12-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel João Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Correia
<b>ID:</b>	C.R.18
<b>Freguesia:</b>	Abadim
<b>Lugar:</b>	Porto d'Olho
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13510
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212323
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.R. 311
<b>Descrição:</b>	Edifício com pátio interior, de planta quadrada, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, disposta em aparelho regular, com silhares de dimensões homogéneas, assentes em junta seca. Silhares de boa cantaria. Alçado principal voltado a O rasgado por 2 portas de verga recta no piso térreo. Fachada S, justaposta à Casa do Carvalho, mas com traços de uma alvenaria mais tosca. Fachada N rasgada por vãos de pequena dimensão, além da porta de entrada.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, zinco, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Manuel Batista
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto a campos de cultivo

<b>Observações:</b>	Encontra-se desabitada há cerca de 15 anos. Possui espigueiro.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	12-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel João Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.19
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Porto d'Olho
Hayford Gauss Datum 73 X:	13520
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212305
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta quadrada, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por lajes de tamanho variável. Fachada principal voltada a S, rasgada por vários vãos no 2º piso e porta principal no 1º. Apresenta 2 panos, um com pedra assente em junta seca, outro com juntas consolidadas a argamassa. Fachada N, justaposta à Casa do Correia. Fachada E e O possuem varias aberturas e juntas revestidas a argamassa. Este Edifício apresenta sinais de ampliações. Caleiro e tubo de queda visíveis.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, alumínio, vidro, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	Década de 40: Substituição do telhado; 1996: Restauro global do edifício
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Manuel João Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casas de Baixo
ID:	C.R.2
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	12048
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207537
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta em U com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, composto por lajes de tamanho variado, com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca. Paredes rematadas em cornija. Fachada O marcada por 2 ventanas e varanda no 2º piso e porta no 1º. Fachada N na zona de entrada, parte revestida a argamassa de betão pintada de cor branca. Tem caleiro e tubo de queda. Fachada NE rasgada por 2 ventanas emolduradas e uma porta de verga recta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio; Tubo de queda e caleiro: plástico.
Propriedade:	Privado: Joaquim Barroso Martins Pacheco
Enquadramento:	Rural, junto dos campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	Década de 00: Arranjo exterior.
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Marco
ID:	C.R.20
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Travassô
Hayford Gauss Datum 73 X:	13388
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211540
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, caracterizado pela planta quadrada e pelos 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, com lajes de tamanhos variados, assentes em junta seca. Fachada principal voltada a E, marcado por varias alterações ao longo dos tempos, apresenta vários vãos no 1º e 2º piso. Possui na parte N, escadaria adossada em pedra, e na parte S dois tanques de agua anexados. Fachada S cega e Fachada N rasgada por varias ventanas no 2º piso e portão de verga recta no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui a designação de Casa do Marco, por estar na divisão administrativa de freguesia.
Intervenções:	
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Baladã
ID:	C.R.21
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	11955
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207625
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta irregular de 2 corpos escalonados, com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Corpo N, com fachadas caiadas de branco, em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a E rasgada por 4 ventanas, 2 delas com cachorros, e por porta rectangular no piso térreo. Corpo S com fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SE aberta por 3 janelas de verga recta no 2º piso e coberto adossado no 1º. Paredes rematadas com cornija.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Herculano Fernando B. M. Pacheco
Enquadramento:	Rural,

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Manuel A. Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa
ID:	C.R.3
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	12030
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207559
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta quadrada, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral e vãos moldurados. Fachada principal voltada a N, com escadaria adossada perpendicularmente com remate alpendrado, suportado por 2 colunelos. Parede com 2 janelas no 2º piso, e no piso térreo, portão de verga recta. Fachada E, com portão no 1º piso, 2 2 janelas no 2º e 3º. Fachada S com janelas de guilhotina e frestas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto de campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Baía
ID:	C.R.4
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Santo António
Hayford Gauss Datum 73 X:	12172
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207604
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta irregular com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular com lajes de dimensões homogéneas com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SO rasgada por vários vãos e existência de varanda recente suportada por pilar de betão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1860)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Amélia G. Pires e Albino Teixeira
Enquadramento:	Rural

Observações:	
Intervenções:	1860: construção da casa; Década de 90: arranjos exteriores
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Amélia G. Pires





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Trás da Mó
ID:	C.R.5
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Mó
Hayford Gauss Datum 73 X:	11454
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207960
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Conjunto de 2 corpos adossados ambos de planta quadrada com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. 1º corpo a NE, mais antigo, com fachada NO em alvenaria de pedra de aparelho de boa cantaria assente em junta seca. Possui 2 vãos no 2º piso e no 1º porta com lintel interrompido. As outras faces apresentam alterações recentes, revestimento a betão e tinta branca. 2º corpo, típica casa de "brasileiro" de dominante vertical, com fachadas em alvenaria de pedra rebocada a argamassa. Parede rematada a cornija. Fachada NO rasgada por 3 ventanas de verga recta e telhado adossado ao nível do 1º piso. Fachada SO com 2 varandas. Fachada SE marcada por varanda suportada por 4 pilastras.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Joaquim Pacheco Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro datado de 1959, e alpendre. Conhecida pela "Casa do Brasileiro"
Intervenções:	Séc. XVIII: construção do corpo mais antigo; Séc. XIX: construção do 2º corpo; Década de 60: intervenção na varanda na face SE.
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Gracinda Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Coimbra
ID:	C.R.6
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	11605
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207857
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular com lajes de dimensões homogéneas assentes em junta seca. Fachada principal voltada a SE com parede rematada por cornija e aberta com 2 ventanas no 2º piso. Face NO cega, de aparelho tosco.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Arlindo Marques
Enquadramento:	Rural

Observações:	Na face SE existia um passadiço, que entretanto foi desmantelado.
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Fátima Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima da Aldeia / Casa do Muro
ID:	C.R.7
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	12122
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207659
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta rectangular de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho sensivelmente regular com lajes de juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SO rasgada por 4 ventanas, 2 delas com cachorros, e no piso térreo, fresta e porta. Parede rematada por cornija. Possui acrescento (adega) no mesmo eixo, feito há cerca de 30 anos.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1741)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Salvador Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Possui 2 padieiras com a seguinte inscrição 1ª "ESTA OBRA M IHS ANDOU FACER", 2ª "MANOEIMART IHS INS ANNO D M74". Este conjunto de edifícios é conhecido localmente por "Quinta do Mendes". Possui 3 espigueiros, um datado de 1837 e outro de 1870. Tem adega com lagar e cortes para animais.
Intervenções:	1741: construção da casa; Década de 70: ampliação
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Salvador Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Teixeira
ID:	C.R.8
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	12034
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207590
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta em L de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes de juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O rasgada por 5 ventanas, 2 delas com cachorros, e 2 portas rectangulares de grande dimensão no piso térreo. Face O com ventana no 2º piso e porta no 1º. Possui escadaria adossada. Face S, rasgada por pequena janela e 3 cachorros, onde a pedra está assente em junta seca. Fachada N, com partes revestidas a argamassa de betão pintada a cor branca. Existência de tubos de queda e caleiros.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX/XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Joaquim Teixeira
Enquadramento:	Rural, aos campos agrícolas.

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Portela
ID:	C.R.9
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Abadim
Hayford Gauss Datum 73 X:	12140
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207539
Acesso:	Através da E.M. 525
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular, com silhares de juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Entrada principal a E, com portal cerrado por portão em ferro. Fachada N, de grande comprimento, rasgada por 3 ventanas no piso superior e porta no piso térreo. Face O, com corpo recente adossado.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio, ferro.
Propriedade:	Privado: Francisco Portela
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, alpendre e espigueiro)
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	04-03-2008
Informações Orais:	Manuel A. Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Tapada
ID:	C.R.22
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9375
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201546
Acesso:	Através da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta em L, de 3 pisos, com cobertura original em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, em alvenaria de pedra, sendo o 3º piso 1 construção posterior executada em tabique. Fachada principal voltada a SE rasgada no 3º piso por 7 janelas de guilhotina; no 2º piso, 4 janelas e 2 portas rectangulares. Fachada SO praticamente destruída.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado; telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, a meia encosta

Observações:	Desabitada há cerca de 20 anos
Intervenções:	
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Reiros
ID:	C.R.23
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Reiros
Hayford Gauss Datum 73 X:	11267
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203134
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1712
Descrição:	Edifício de planta poligonal de pátio interior, com volumes articulados e escalonados, com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, percorridas em algumas partes por embasamento. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal a NE, marcada pelo acesso em escadaria, ladeada por 2 ventanas de guilhotina, emolduradas. No 1º piso, porta de verga recta. Fachada SE com varanda marcada por 4 portas em eixo e uma ventana de guilhotina. Fachada SO, com 2 portões de verga recta, 1 porta e 2 ventanas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro datado de 1836 e alpendre de boa cantaria.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; 1836: construção do espigueiro
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Regadas
ID:	C.R.24
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9713
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201327
Acesso:	Através da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta irregular, de volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados, com cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1720)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Amândio Carvalho Bastos
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (2 alpendres e 2 eiras)
Intervenções:	1720: construção da casa (data na padieira)
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	António Costa





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Chão
ID:	C.R.25
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Chão
Hayford Gauss Datum 73 X:	10749
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203245
Acesso:	Junto à E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta em L de 2 pisos com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra, de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SO rasgada por varias janelas de guilhotina e portas de verga recta no 1º e 2º piso. Apresenta escadaria adossada, ladeada por 2 pilastras. Fachada NO rasgada no 2º piso por um modulo de 9 janelas de guilhotina e no piso térreo, um modulo de 9 frestas horizontais. Face NE com acesso por escadaria de pedra rematada por porta de verga recta com inscrição emoldurada. Face SE com pedra assente em junta seca, rasgada por porta, janela e fresta no 2º piso e 2 frestas, uma delas gradeada, no 1º.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII (1779)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: pedra; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, zinco, vidro.
Propriedade:	Privado: Joaquim Teixeira Leite
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Inscrição: "JESUS MARIA JOSÉ ANNO DE 1779". Possui eira e alpendre.
Intervenções:	1779: construção da casa? (data em padieira)
Levantamento:	26-01-2008
Informações Orais:	António Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Bera
ID:	C.R.26
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Soutosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	10763
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203003
Acesso:	Através da E.M. 1712
Descrição:	Edifício de planta em U de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. As fachadas caracterizam-se pelo aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pedra assente em junta seca nas fachadas interiores. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada NE rasgada por 2 janelas de verga recta. Fachada NO marcada por 2 portas de verga recta, uma delas com acesso em escada de lanço, e um postigo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII (1721)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Sérgio Paulo Rocha
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira e alpendre.
Intervenções:	1721: construção da casa; Década de 60: restauro do edifício após incêndio.
Levantamento:	26-01-2008
Informações Orais:	Sérgio Paulo Rocha



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Ramil
ID:	C.R.27
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9308
Hayford Gauss Datum 73 Y:	200768
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta quadrada, com pátio interior, de corpos articulados e escalonados e cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SE, pintada de branco, aberta no 1º piso por 3 portões de verga recta, 1 rectangular e 2 quadrados. No piso superior, 1 varanda e 2 ventanas. Fachada SO, rasgada por portão de verga recta e 3 ventanas no piso superior. Fachada NO com 2 portões rectangulares.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Amândio Cunha Ribeiro
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (alpendre e eira e lagar de azeite)
Intervenções:	
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Adro
ID:	C.R.28
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Igreja
Hayford Gauss Datum 73 X:	10492
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203183
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta em U de 2 pisos com cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra, de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada SE rasgada por um módulo de 9 janelas de guilhotina no piso superior e 3 portas rectangulares de verga recta no piso térreo.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Bernardo José Vasconcelos
Enquadramento:	Rural, junto da Igreja Matriz e campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	
Levantamento:	27-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Ponte
ID:	C.R.29
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9638
Hayford Gauss Datum 73 Y:	200992
Acesso:	Através da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta em L de 2 pisos, de volumetria de dominante horizontal, de corpos articulados e escalonados. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas sob beiral. A fachada principal voltada a SE, com paredes abertas no piso térreo por portas rectangulares de verga recta e 1 janela gradeada. No piso superior, varanda e janelas ornamentadas por cachorros.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Beirais: cimento; Vãos: alumínio e vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	Diana Cadete



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Fundevila
ID:	C.R.30
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Reiros de Cima
Hayford Gauss Datum 73 X:	10854
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202986
Acesso:	Junto à E.M. 1712
Descrição:	Edifício de planta em U de 1 e 2 pisos, com volumes de dominante horizontal, escalonados, de cobertura de telhado em 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra em aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S, com 2 escadarias adossadas rematadas por porta de verga recta. No piso superior 3 ventanas. No piso térreo existência de 2 frestas horizontais. Fachada O cega. Fachada E rasgada por 3 janelas e 1 porta no piso superior e no 1º piso 1 porta de verga recta.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Devoluta há cerca de 20 anos.
Intervenções:	Possui eira, 2 espigueiros e um alpendre de boa cantaria.
Levantamento:	27-01-2008
Informações Orais:	António Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Freiria
ID:	C.R.31
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9518
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201216
Acesso:	Junto à E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta quadrada com pátio interior, de volumetria de dominante horizontal e cobertura de telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca, mas já em estado de degradação avançado. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE marcada por 5 sacadas e janela de guilhotina. No piso térreo 4 arcos de volta perfeita, 1 porta rectangular e 2 frestas. Fachada NE percorrida por varanda com 5 portas de verga curva e outro vão rectangular. No piso térreo, portão de verga curva. Fachada NO marcada por 6 janelas de guilhotina e portão de verga recta no 1º piso. Fachada SO com escadaria em cantaria adossada, com remate em vão de entrada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, bloco; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: António Lima Leite
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Soutosa
<b>ID:</b>	C.R.32
<b>Freguesia:</b>	Alvite
<b>Lugar:</b>	Soutosa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	10614
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	202976
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 522
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta em U de pátio interior, de 2 pisos, de cobertura de telhado em 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra em aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Entrada com porta coberto. Fachada principal voltada a SO, rasgada no piso superior por um modulo de 3 portas com varanda e nos extremos 1 janela de guilhotina. No piso térreo, 2 portas de verga recta. Fachada NO, com pedra assente em junta seca, rasgada por porta de verga recta e 3 janelas de guilhotina, gradeadas. Fachada SE, rasgada por modulo de 6 janelas de guilhotina.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Contemporânea
<b>Cronologia Especifica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Varandas: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada de campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui casa de caseiros, jardins, eira, espigueiro e alpendre de boa cantaria. Fonte datada de 1884.
<b>Intervenções:</b>	1885: restauro da casa? (data em padieira)
<b>Levantamento:</b>	
<b>Informações Orais:</b>	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Paço
ID:	C.R.33
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9357
Hayford Gauss Datum 73 Y:	200884
Acesso:	Através da E.M. 522
Descrição:	Edifício de planta quadrada com pátio interior, de volumetria de dominante horizontal e cobertura de telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra em aparelho próximo do irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal voltada a SO marcada por 6 janelas de guilhotina no 2º piso e no 1º 3 frestas. Fachada SE aberta por portão de verga recta no 1º piso e 3 janelas de guilhotina e porta rectangular no 2º. Este pano do 2º piso está reconstruído por bloco de cimento. Fachada NO com portão de verga recta e escadaria adossada rematada por vão de entrada. Fachada NE marcada por porta rectangular e 2 portadas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1739)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, bloco; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Armando Gonçalves Teixeira
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada de campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre)
Intervenções:	1739: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Igreja
ID:	C.R.34
Freguesia:	Arco de Baúlhe
Lugar:	São Martinho
Hayford Gauss Datum 73 X:	
Hayford Gauss Datum 73 Y:	
Acesso:	Lugar da Igreja
Descrição:	Arquitectura civil residencial, vernácula. Casa que apresentava planta composta por corpo quadrangular principal, a que se adossada, anexo rectangular. O Corpo principal tinha fachadas em cantaria aparelhada, de decoração simples, apresentando apenas como elementos mais eruditos os modilhões que suportavam as varandas. O corpo anexo era desprovido de qualquer elemento decorativo, tendo as fachadas em aparelho irregular
Estado de Conservação:	Destruído
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1733)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Destruída
Materiais:	
Propriedade:	Indeterminado
Enquadramento:	Rural, localizava-se junto ao adro da Igreja de São Martinho

Observações:	Possuía inscrição no lintel da janela, com a data e o autor da sua edificação
Intervenções:	1733: construção da casa; Década de 00: demolição do edifício.
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Arrabalde
ID:	C.R.35
Freguesia:	Arco de Baúlhe
Lugar:	Arrabalde
Hayford Gauss Datum 73 X:	14327
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201365
Acesso:	Desvio através da E.M. 1716-1
Descrição:	Planta em L composta por 2 corpos. Volumes de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados de 4 águas. Edifício de 2 pisos com fachadas em alvenaria de xisto, e de granito na fachada posterior, com demarcação dos vãos, cunhais, frisos e cornija de remate em granito, sendo a principal e a lateral O., virada ao pátio rebocadas e pintadas de branco. Fachada principal, a S, enquadrada por pilastras nos cunhais e remate em friso a preceder cornija sob beiral. Fachada E., de 3 panos, delimitados por pilastras, sendo o do extremo S, rebocado e pintado de branco, rasgado por portal em arco abatido sobrepujado por cornija, com acesso por escadaria em cantaria. Fachada O., virada ao pátio. Fachada posterior a N., virada ao pátio, com arco de passagem.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: xisto, granito, tabique; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, na periferia do lugar, numa propriedade, cerrada por muro

Observações:	Possui jardim e casa de caseiros.
Intervenções:	Séc. XVIII: Edificação da casa
Levantamento:	13-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Fundevila
ID:	C.R.36
Freguesia:	Arco de Baúlhe
Lugar:	Fundo de Vila
Hayford Gauss Datum 73 X:	14707
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201630
Acesso:	Lugar de Fundevila
Descrição:	Edifício de planta quadrada, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas sob beiral. Fachada N marcada no 2º piso por 5 ventanas e 2 portas de verga recta no 1º. Fachada E, com portão de verga recta, ladeado por 2 frestas e 2 escadarias de duplo lanço. No piso superior, 3 janelas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro e ferro; Tubo de queda e caleiro: plástico.
Propriedade:	Privado: Alberto Oliveira
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui eira e alpendre recente.
Intervenções:	2005: restauro global do edifício
Levantamento:	03-04-2008
Informações Orais:	Serafim Alves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Rato
ID:	C.R.37
Freguesia:	Arco de Baúlhe
Lugar:	Quintã
Hayford Gauss Datum 73 X:	14003
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201753
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta irregular, volumetria de dominante horizontal, composta por volumes articulados e escalonados, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados e vãos moldurados, friso a separar os registos. Fachada principal voltada a E, com 5 portas rectangulares no 1º piso. 2º piso, revestido a azulejo de estampilha azul e branca., com sacada ladeada por 4 janelas de guilhotina. Acesso através de portal de verga recta, cerrado por portão em forjado.
Estado de Conservação	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Rui Manuel Ribeiro Oliveira
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas da propriedade

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	13-04-2008
Informações Orais:	Emília Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Valente
ID:	C.R.38
Freguesia:	Arco de Baúlhe
Lugar:	Quintã
Hayford Gauss Datum 73 X:	14035
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201762
Acesso:	Desvio a partir a E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta em quadrada, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas, com clarabóia e mansarda voltada a S. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a O, com friso a separar os pisos, rasgada por porta e 3 janelas gradeadas. No piso superior, varanda ladeada por 4 janelas molduradas. Fachada S marcada por 8 vãos. Fachada E com escadaria adossada lateralmente rematada por porta. Parte construída em tabique. Fachada N apresenta varias janelas emolduradas, algumas protegidas com gradeamento.
Estado de Conservação	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluto
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Pessoa Singular
Enquadramento:	Rural, isolada, junto a campos agrícolas

Observações:	Desabitada há cerca de 10 anos
Intervenções:	Séc. XVIII / XIX: construção da casa
Levantamento:	13-04-2008
Informações Orais:	Emília Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Sardoal
<b>ID:</b>	C.R.39
<b>Freguesia:</b>	Arco de Baúlhe
<b>Lugar:</b>	Sardoal
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	14298
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	201740
<b>Acesso:</b>	Desvio a partir da Avenida Capitão Elísio Azevedo
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta irregular, volumetria de dominante horizontal, composta por volumes articulados e escalonados, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados e vãos moldurados, friso a separar os registos. Fachada principal voltada a N rasgada, no 1º piso, por 5 portas rectangulares e 2 postigos. No 2º piso, varanda com 7 portas de verga recta.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Herdeiros de José Leite Júnior
<b>Enquadramento:</b>	Peri-urbano

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (alpendre e eira) e um edifício destinado a cortes de animais.
<b>Intervenções:</b>	2007: substituição do telhado, pintura geral
<b>Levantamento:</b>	13-04-2008
<b>Informações Orais:</b>	Maria Mota



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Igreja de Cima
ID:	C.R.40
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)
Lugar:	Igreja de Cima
Hayford Gauss Datum 73 X:	12490
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202186
Acesso:	Desvio através da E.M. 521
Descrição:	Edifício de planta irregular com 2 pisos, de volumes articulados e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral no volume no eixo longitudinal. Entrada principal a E através de portal com pilastras emolduradas encimado por frontão de volutas. Face voltada a NE, rasgada por porta rectangular no 2º piso. Fachada SO rasgada por porta rectangular e 2 janelas no 2º piso e 2 portas de verga recta no piso térreo. Pano voltado a SE marcado por varias janelas de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Alfredo Machado
Enquadramento:	Rural, rodeada por vinhas

Observações:	Poderá localizar-se nesta propriedade o antigo convento de Santa Senhorinha, já que encontram-se na casa inúmeros artefactos em pedra, de aparente antiguidade. Possui eira e alpendre
Intervenções:	2007: Obras de restauro
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	Estela Fernandes





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta de Vila Lobos
ID:	C.R.41
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)
Lugar:	Vila Lobos
Hayford Gauss Datum 73 X:	12000
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202161
Acesso:	Lug. de Vila Lobos, através da E.M. 521
Descrição:	Casa de planta rectangular de volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, composta por pedra miúda, excepto nos vãos, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SE apresenta varanda com portas rectangulares. Fachada SO, com escadaria adossada lateralmente, rematada por porta com alpendre suportado por 2 colunelos.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos de vinha

Observações:	Possui anexos agrícolas
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa Florestal da Veiga
ID:	C.R.42
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Veiga
Hayford Gauss Datum 73 X:	10002
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213280
Acesso:	Estradão florestal da Veiga para Busteliberne
Descrição:	Edifício de planta rectangular, de piso térreo com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento avançado. Paredes rematadas por cornija sob beiral com vãos moldurados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Publico: Municipal
Enquadramento:	Florestal, isolada

Observações:	Possui um anexo a E.
Intervenções:	
Levantamento:	28-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Ferreira
ID:	C.R.43
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8120
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211548
Acesso:	Arruamento a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. Visíveis varias ampliações ao longo dos tempos. Alvenaria em pedra de aparelho irregular com silhares de dimensões variáveis. Beirais em granito. Corpo primitivo com alçado S, com restos de reboco a argamassa de cal. Corpo a O, com mesmo aparelho construtivo mas não possui reboco e tem as juntas secas. Todo o alçado S, é caracterizado no 2º piso, pela existência de janelas com cachorros
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1772)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural

Observações:	
Intervenções:	1772: Provável edificação da casa (data em padieira): Séc.. XIX e XX: ampliações várias.
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Sanoane de Cima
ID:	C.R.44
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8252
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211568
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta quadrada, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra com silhares de dimensões variáveis, dispostos em aparelho irregular. Paredes rematadas em cornija sob beiral. As juntas são revestidas em argamassa. Entrada principal no alçado NE, com caixa de escadas até ao 2º piso. Alçado S, com 2 janelas no 2º piso. Nos alçados interiores, existe uma eira.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado: Manuel Brás
Enquadramento:	Rural

Observações:	Adossados ao edifício estão, o alpendre e o palheiro. A S. destes está a eira.
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa; Década de 00: restauro
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Maria Gonçalves Quintas



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Senra
ID:	C.R.45
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8253
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211404
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta quadrada, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra, de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Não possui revestimentos. Fachada principal voltada a SE, com 4 janelas no 2º piso 2 delas com cachorros, mais a sacada. No 1º piso porta de entrada de verga recta, com altura considerável. Existência de 4 frestas horizontais. A SO, novo corpo adicionado, também em pedra crua, mas a parte central a destoar, com pedra muito lisa e argamassada. Alçado NO voltado para a eira, de piso térreo. Tubo de queda e caleiro visíveis.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Varanda: ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: José Vieira Senra
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui eira, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	1765: provável fundação da casa (data no portão 1765-2006); 1779: Ampliação ?; 1788; Ampliação ?; 2006; Recuperação e ampliação do edifício
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Maria Alice Brás



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Candedo
ID:	C.R.46
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Casares
Hayford Gauss Datum 73 X:	5997
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211486
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 205
Descrição:	Conjunto de vários Edifícios, anexados, resultado de varias modificações. Caracterizam-se pela existência de 2 pisos e telhado de 2 e 3 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra de boa cantaria dispostas em fiadas pseudo-isodomas. Os alçados exteriores possuem as juntas revestidas em argamassa de cimento. Corpo no eixo N-S, com caixa de escada com vários vãos. A parede é rematada com cornija sob beiral.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira e vidro; Alteamto do edifício primitivo: bloco.
Propriedade:	Privado: Gloria Freitas Pereira
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	Década de 70: Substituição do telhado e arranjo interior; Década de 80: Arranjo da eira;
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Glória Jorge Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa
ID:	C.R.47
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	7867
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211475
Acesso:	Arruamento a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. Alvenaria em pedra de granito, de aparelho regular pseudo-isódomo. As juntas são revestidas a argamassa de cimento. Todo o alçado E (alçado principal), está pintado de cor branca e apresenta vários vãos no 1º e 2º piso. Possui caixa de escadas. 2º piso possui varanda. O alçado S, é cego.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1891)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos; madeira, ferro, alumínio; Varanda e portão: ferro.
Propriedade:	Privado: Orídes Oliveira
Enquadramento:	Rural

Observações:	No 1º piso existe uma "tasca" a funcionar desde a década de 50.
Intervenções:	1891: construção da casa (data na padieira)
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Orídes Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Martins
ID:	C.R.48
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	7847
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211446
Acesso:	Arruamento a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular. Fachada SE dividida em 2 tramos. 1º tramo no 1º piso com 3 portas simétricas, e no 2º piso 2 janelas e porta com varanda. Fachada revestida com argamassa de cimento e pintado de cor branca. As ombreiras dos vãos são em pedra. 2º tramo, em alvenaria de pedra com juntas revestidas de argamassa de cimento. Entrada principal na fachada NO.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1885)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro; Varandas: ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Orídes Gonçalves Oliveira
Enquadramento:	Rural, junto da E.M. e hortas de cultivo.

Observações:	Possui eira, espigueiro em passadiço e palheiro.
Intervenções:	1885: construção do edifício (data no portão); Década de 00: Remodelação geral (lavagem de pedra, pintura, substituição de porta e janelas)
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Orídes Oliveira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Sanoane de Baixo
<b>ID:</b>	C.R.49
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Bucos
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8254
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	211544
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Conjunto de volumes articulados e escalonados de dominante horizontal. Edifício principal de planta quadrada com pátio interior, de cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 registos, em alvenaria em pedra de aparelho irregular com as juntas revestidas em argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Entrada principal a NE, com portal de verga recta, emoldurado, com pedra de fecho em destaque. Fachada SE, apresenta no piso superior 3 janelas de verga recta e 2 frestas. Fachada NE com 2 ventanas. A SO, 2 corpos adossados, de planta longitudinal com cobertura de telhado de 2 águas. Fachada posterior cega.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVII / XVIII
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial e Turística
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira e vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Manuel Travessa e Albina Fecheira
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto a um caminho, cruzeiro e campos agrícolas.

<b>Observações:</b>	Casa de Turismo Rural. Possui espigueiro, palheiro e jardim.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVII: construção do edifício; Década de 00: Recuperação global do edifício, para transformação em Casa de Turismo Rural
<b>Levantamento:</b>	25-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Maria Gonçalves Quintas



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Celso
ID:	C.R.50
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7623
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213178
Acesso:	Arruamento interno partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto de 2 casas, de 2 pisos e planta longitudinal, com cobertura de telhado de 4 águas. Alvenaria de pedra de aparelho irregular. Alçado O rasgado por 2 janelas 1 porta e 1 portão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Portas e janelas: madeira; Telhado: telha marselha; Beiral: cimento.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeado de casas e campos de cultivo.

Observações:	
Intervenções:	Década de 90: Arranjo global da casa, com lavagem da pedra e colocação de portas e estores.
Levantamento:	18-01-2008
Informações Orais:	Adolfo Dias



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Maria Teresa
ID:	C.R.51
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8275
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211464
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto de vários volumes articulados e escalonados, de volumetria de dominante horizontal, que se caracterizam pelos 2 pisos e cobertura de 2, 3 e 4 águas. O aparelho construtivo é em alvenaria de pedra em aparelho irregular, com partes em pedra com juntas revestidas outras assente em junta seca. Acesso através de portal.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1742)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha lusa, telha marselha e zinco; Vãos: madeira, ferro, zinco, vidro e alumínio.
Propriedade:	Privado: Herdeiros da Casa Maria Teresa
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira) e casa de caseiro.
Intervenções:	1742: construção da casa (data na padieira); Década de 60: Arranjo da fachada junto do caminho; Década de 90: Arranjo exterior da casa de caseiro.
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Maria Simões Coutinho; Maria Conceição Ramalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Engustinha
ID:	C.R.52
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8286
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211393
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto de vários corpos articulados e escalonados, de volumetria de dominante horizontal, que se caracterizam pelos 2 pisos e cobertura de 2, 3 e 4 águas. O aparelho construtivo é em alvenaria de pedra composta por lajes de dimensões variadas alternando entre o aparelho pseudo-isódomo e o irregular. Corpos primitivos com lajes assentes em junta seca, ao contrario dos modernos que possuem juntas revestidas em argamassa. Entrada principal pelo lado S, onde o corpo foi restaurado recentemente.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa, telha marselha e zinco; Vãos: madeira, ferro, zinco, vidro e alumínio; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Manuel Engustinha
Enquadramento:	Rural, junto dos campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro datado de 1860.
Intervenções:	Finais Séc. XVIII: Provável edificação do imóvel; 1860; construção do espigueiro; 1874: data de acrescento do corpo S (data em padieira); 2004: recuperação do corpo S
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Maria Alice Brás



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Teixeira
ID:	C.R.53
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Casares
Hayford Gauss Datum 73 X:	6146
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211516
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N.205
Descrição:	Conjunto de 2 Edifícios, com cobertura de telhado em 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho ligeiramente irregular. As juntas são revestidas em argamassa de cimento. Alçado E, com entrada principal e varias aberturas. Vãos com ombreiras em lajes de granito de grandes dimensões. Garagem recente com revestimento em pedra colada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira; Caleiros e tubos de queda; plástico.
Propriedade:	Privado: Domingos Teixeira e Maria Teixeira
Enquadramento:	Rural, junto de casas e campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro datado de 1870.
Intervenções:	Década de 00: Restauro global dos edifícios
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Teresa Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos Santos
ID:	C.R.54
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8084
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211175
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos de cobertura em telhado de 2 águas. Possui vários acrescentos. Fachadas em alvenaria em pedra de granito. Alçado principal voltado a E, rasgado por porta rectangular de grandes dimensões. Apresenta aparelho pseudo-isódomo com juntas revestidas a argamassa pintadas de branco. Corpo adicionado a N, com aparelho de alvenaria de pedra miúda em aparelho mais irregular. Este corpo possui adossada uma caixa de escadas em pedra. Corpo a S, em pedra com juntas consolidadas a argamassa..
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1843)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1843: Fundação da casa; Séc. XX: varias ampliações; 1979: ultima modificação
Levantamento:	24-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa dos Abadórios
<b>ID:</b>	C.R.55
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Alem do Rio
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	6148
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	211575
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.N. 205
<b>Descrição:</b>	Conjunto de 2 Edifícios de planta quadrada de 2 pisos. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas em argamassa. Corpo N, com varanda suportada por vigas de madeira Este tem cobertura de telhado de 2 águas. Corpo S, com cobertura de telhado de 4 águas, com varanda suportada por pilastras toscas em granito.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XIX/XX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e vidro; Varandas: madeira; Caleiros e tubo de queda: plástico.
<b>Propriedade:</b>	Privado
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado de habitações e campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Casa de Turismo de Habitação. Possui espigueiro e jardim.
<b>Intervenções:</b>	2002: Recuperação do edifício para Turismo de Habitação
<b>Levantamento:</b>	29-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Domingos Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Couceiro
ID:	C.R.56
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8237
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211350
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta sub-quadrangular de 2 pisos e com cobertura de telhado 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra com silhares muito bem trabalhados, dispostos em fiadas regulares. Paredes rematadas por cornija sob beiral com pilastras nos cunhais. Fachada principal voltada a NO com 3 portas de verga recta emolduradas no 1º piso, 2 ventanas e 1 varanda no piso superior. Fachada SO com 3 janelas no 2º piso e 3 óculos no 1º. Fachada NE com volume anexado. Fachada SE, voltada para a eira, com porta de entrada no 1º piso e varanda com janela no 2º. Corpo anexado na esquina, em aparelho mais tosco. Silhares com juntas revestidas em argamassa.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII/XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira; Caleiros e tubos de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Fernando Brás
Enquadramento:	Rural, junto do caminho e dos campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	Séc. XVIII: provável edificação da casa; 1828: ampliação? (data em padieira); 1880: nova ampliação (data no portão)
Levantamento:	25-01-2008
Informações Orais:	Maria Alice Brás





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Pereira
ID:	C.R.57
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8213
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211338
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto de vários volumes. Volumetria de dominante horizontal, de corpos articulados e escalonados. Corpo primitivo de planta poligonal, com cobertura de telhado de 3 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, com silhares de grande dimensão de boa cantaria, assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada NE rasgada por 2 janelas de verga curva e 2 frestas no piso superior e no piso térreo 4 seteiras, tem anexado à Fachada S, um varandão que funcionava também como sequeiro. Entrada principal a N, com escadaria em pedra com guardas em cantaria, rematada por porta rectangular, ladeada por 2 janelas de guilhotina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira e vidro; Varanda: madeira; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Maria Alice Brás
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui casa de caseiros, eira, 2 espigueiros coroados com cata-ventos (um data de 1806), alpendre de 2 pisos, e alambique.
Intervenções:	Séc. XVII: Fundação da casa; 1706: construção da casa de caseiros (data em lintel); 1806: construção do espigueiro; 1815: data na padieira (ampliação?);
Levantamento:	24-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Aleixo
ID:	C.R.58
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8371
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212608
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de 2 pisos, de planta em U, com corpos articulados e escalonados, volumetria de dominante horizontal. Cobertura de telhado de 2 águas. Parede rematada sob beiral, em algumas partes com cornija. As fachadas são construídas em alvenaria de pedra com silhares bem trabalhados, dispostos em fiadas pseudo-isódomas, com vários rasgos de portas e janelas. Corpo primitivo datado de 1804 com eixo NE-SO, 2º corpo de eixo NO-SE acrescentado em 1823, 1863, 3º corpo com alçado N com juntas pintadas de cor branca, e em 1876 o feito o ultimo corpo no eixo NE-SO.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, ferro, alumínio e plástico; Caleiros e tubos de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: herdeiros da Casa do Aleixo
Enquadramento:	Rural, rodeado por casas e quintais.

Observações:	Possui capela, entretanto transformada em área útil habitacional. Possui capela com fachada principal rasgada por porta encimada por óculo. Tem espigueiro. Este possui na padieira uma decoração em forma de estrela ladeada por 2 pináculos.
Intervenções:	1804: Construção do edifício; 1823: ampliação; 1863: ampliação; 1876: ampliação; Década de 70: Transformação da capela em área habitacional; Década de 90: Cobertura na frontaria da capela.
Levantamento:	18-01-2008
Informações Orais:	Benvindo Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Dixe / Centro Social e Paroquial
<b>ID:</b>	C.R.59
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Vila Boa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8406
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212582
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício de 2 pisos, com planta em L, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra crua, de boa cantaria disposta em fiadas pseudo-isódomas. Corpo primitivo orientado O-E, Alçado S. com entrada principal, rasgado por várias janelas e 1 porta. Alçado O com lanço de escadas. I. Novo corpo acrescentado no eixo N-S, de cota mais baixa, com várias janelas nos alçados O e E, com porta de entrada alternativa neste lado.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Assistencial: Lar
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: alumínio; Guarda-corpos: aço inox.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Centro Social e Paroquial de Bucos
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado de habitações e algumas hortas.

<b>Observações:</b>	1840: Data na padieira no alçado E, do corpo N-S. Possui espigueiro e anexo com forno abobadado.
<b>Intervenções:</b>	1840: Construção do corpo (N-S); 1888: Construção de espigueiro; 2007: Recuperação geral do edifício (lavagem de pedras, substituição do telhado)
<b>Levantamento:</b>	18-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Travessa
ID:	C.R.60
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8455
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212506
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto habitacional caracterizado pela cobertura de 2 águas. Existem 4 corpos diferentes: 2 Edifícios habitacionais, palheiro e corte. Corte: feita em alvenaria de pedra tosca; Edifícios: fachadas em alvenaria de pedra mais regular, com lajes de maiores dimensões, existência de portas e janelas e 2 caixas de escadas. Palheiro: 2 anexos, o lado O em ruína, o E, executado em alvenaria de pedra crua sem argamassas. Possui portal de entrada com padieira de laje com grande dimensão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários: Alfredo Azevedo e Maria Azevedo
Enquadramento:	Rural, rodeada por habitações e hortas.

Observações:	Padieira da corte, laje horizontal, suportada por aduelas em arco rebaixado. Padieira do palheiro feita em aduelas, dispostas horizontalmente.
Intervenções:	1767: Construção do corpo habitacional; Década de 80: ampliação da habitação em cimento.
Levantamento:	23-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de José
ID:	C.R.61
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8050
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211244
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta em L, de 2 pisos, com cobertura de telha de 4 águas. Alvenaria de pedra com silhares de tamanhos variáveis, dispostas em aparelho irregular. As fachadas possuem vários vãos no 1º e 2º piso. Existe um portal de entrada com porta rectangular de grande dimensão com a data 1913-2004.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Beiral: madeira; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro e alumínio; Caleiros e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Albano Brás
Enquadramento:	Rural

Observações:	
Intervenções:	1913: Provável edificação da casa (data no portão); 1965: Ampliação do edifício; 2004: Recuperação global do edifício.
Levantamento:	24-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casal do Outeiro
ID:	C.R.62
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7465
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213315
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, com fachadas em alvenaria de granito, com cobertura de telhado de duas águas. O aparelho construtivo é irregular. Alçado S. com entrada principal, rasgado por 2 janelas, 2 portas e 1 portão. As juntas das lajes são pintadas de cor branca. O beiral é em cimento. Possui eira e espigueiro, e no lado SE, um anexo de apoio em granito, que será contemporâneo do imóvel.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII:1782
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Janelas e portas: alumínio e ferro.
Propriedade:	Privado: Clementina Vaz Moura
Enquadramento:	Rural, rodeada por habitações e campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	Década de 90: Arranjo exterior da casa com lavagem da pedra e colocação de esquadrias de alumínio.
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Clementina Vaz Moura



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cajuz
ID:	C.R.63
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8347
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212418
Acesso:	Caminho a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício composto por 2 corpos diferentes, um no eixo N-S e o outro acrescentado no eixo O-E. O imóvel possui 2 pisos e ambos apresentam aberturas para portas e janelas. Corpo primitivo, de aparelho construtivo irregular. No mesmo eixo, adossado corpo de alvenaria mais evoluída Apresenta varanda suportada por 3 pilastras em granito. Posteriormente foi anexado um outro corpo no eixo O-E, que apresenta aparelho de pedra bem trabalhada disposta em fiadas pseudo-isódomas.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e lusa.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários: Libana Faia e António Pereira
Enquadramento:	Rural, rodeado de campos de cultivo

Observações:	Há cerca de 40 anos, o antigo proprietário (Prof. Aníbal Jesus) tirou espigueiro antigo e levou-o para a sua actual residência. Padiera da porta principal do corpo E, composta por duas lajes e aduela no meio destas.
Intervenções:	Década de 50: Acrescentada caixa de escada no alçado virado para o caminho; 2000: Lavagem da pedra das fachadas interiores
Levantamento:	18-01-2008
Informações Orais:	Libana Faia



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Faia
<b>ID:</b>	C.R.64
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Vila Boa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8306
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212640
<b>Acesso:</b>	Junto à E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício com planta em L, de dois pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra. Corpo do eixo NE-SO com fachada exterior de pedra lavada e pintada nas juntas. Fachada interior com varanda suportada por 2 pilastras, e por cima outras 2 a suportar parte do telhado. Corpo NO-SE com fachada interior de parede cega e de alvenaria tosca. No alçado exterior, portal de entrada com portão rectangular.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha; Vãos: madeira, zinco, ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: 2 proprietários
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada de campos de cultivo e habitações.

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (eira e alpendre)
<b>Intervenções:</b>	1843: Construção da varanda (data na padieira)
<b>Levantamento:</b>	22-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Benvindo Barreto





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Venâncio
ID:	C.R.65
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Alem do Rio
Hayford Gauss Datum 73 X:	8772
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211310
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos, com cobertura de telhado em 4 águas. Alvenaria de pedra em aparelho irregular com juntas de argamassa. Alçado S, com 3 janelas rasgadas. Alçado O com corpo adossado rebocado a argamassa de cimento e pintado de cor branca.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, madeira; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: José Vieira Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	Década de 80: Restauro da casa.
Levantamento:	28-01-2008
Informações Orais:	José Vieira Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Feles
ID:	C.R.66
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8333
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212722
Acesso:	Arruamento interior a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta em L, com 2 corpos com cobertura de telhado de 2 águas. O 1º no eixo N-S apresenta 2 pisos. O 2º corpo de eixo O-E, é só de 1 piso. As fachadas apresentam alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de pequenas dimensões. Ambos os corpos apresentam aberturas rasgadas para portas e janelas.
Estado de Conservação:	Mau.
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado: Benvida Almeida Barreto
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo.

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	23-01-2008
Informações Orais:	Benvindo Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Orfo
<b>ID:</b>	C.R.67
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Vila Boa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8445
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212545
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, com corpo ampliado a S. A cobertura é de telhado de 4 águas. As fachadas caracterizam-se pelo aparelho irregular e pseudo-isódomo. As juntas são rebocadas com argamassa de cimento. A fachada principal ostenta varias aberturas, está voltada a S e possui varanda suportada por 3 pilastras e em cima desta 2 pilastras mais estreitas no suporte do telhado O guarda corpos é em granito. Nos alçados S, e E existem caixas de escadas.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Beirais: cimento; Vãos: alumínio e vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado de casas e campos de cultivo

<b>Observações:</b>	É considerada pelos locais, como uma das mais antigas casas do lugar.
<b>Intervenções:</b>	Década 90/00: Arranjo global do edifício.
<b>Levantamento:</b>	23-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Benvido Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Piornedo
ID:	C.R.68
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Alem do Rio
Hayford Gauss Datum 73 X:	9065
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211247
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 526
Descrição:	Conjunto de Edifícios com casa de habitação e cortes de animais. Parte habitacional de planta longitudinal, com 3 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Possui corpo adossado a SO. Fachadas em alvenaria de granito em aparelho regular com silhares de dimensões medias assentes em junta seca. Corpo adossado em aparelho tosco e alteado em tijolo. Cortes transformadas em cozinhas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Ampliações: bloco e tijolo; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado: Maria Ramalho
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Terá sido a primeira habitação do lugar. Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	28-01-2008
Informações Orais:	Maria Ramalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pereira
ID:	C.R.69
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7455
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213268
Acesso:	Junto à E.M. 526
Descrição:	Edifício principal de planta longitudinal de 2 pisos, com fachadas em alvenaria de granito, com cobertura de telhado de 2 águas. Fachada S. rasgada por 2 janelas. Possui no lado NO, 1 anexo recente em alvenaria de granito de aparelho irregular, com cobertura de telhado de 2 águas e beirais em betão. Tem espigueiro.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1779)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial e Turística
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Portas e janelas: madeira.
Propriedade:	Privado: António Pereira Dias Loureiro
Enquadramento:	Rural, rodado por habitações e campos de cultivo.

Observações:	
Intervenções:	Década de 90: Restauro global da Quinta para transformação em Casa de Turismo Rural.
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Chão
ID:	C.R.70
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7432
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213223
Acesso:	Junto à E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados e friso a separar os registos. Fachada E. rasgada por 4 janelas de verga recta. Fachada S. 6 janelas e 1 porta de verga recta. Fachada N. 6 janelas e 2 portas. Fachada O possui anexo recente.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Revestimento: betão; Telhado: telha marselha; Janelas e portas: madeira.
Propriedade:	Privado: Domingos José Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos de cultivo, E.M. e outras habitações

Observações:	Segundo os locais, a aldeia de Carrazedo perdeu o prémio do "Galo de Prata: aldeia mais tradicional de Portugal", devido à construção deste edifício (final de Séc. XIX) por "danificar" a harmonia urbanística no aglomerado populacional. Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	Ampliação do edifício com a construção de um anexo no alçado O.
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	José Costa Carvalho (filho do proprietário)



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Ficheira
ID:	C.R.71
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7624
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213218
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de 2 pisos, de planta longitudinal, com cobertura de telhado de 2 águas. Aparelho construtivo em alvenaria de pedra caracterizado por fiadas pseudo-isódomas. Alçado SO. Rasgado por 2 janelas. Fachada principal a SE com 2 portas e 2 janelas ambos de verga recta. Fachada NE, ampliada recentemente em cimento.
Estado de Conservação:	Bom.
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Portas e janelas; madeira; Telhado: telha marselha.
Propriedade:	Privado: Avelino Dias
Enquadramento:	Rural, rodeada por habitações

Observações:	
Intervenções:	Década de 90: Ampliação da casa no alçado NE, em cimento.
Levantamento:	26-01-2008
Informações Orais:	Abílio Dias



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Manco
ID:	C.R.72
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Casares
Hayford Gauss Datum 73 X:	6186
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211563
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta longitudinal com 2 pisos. Apresenta no alçado NE, corpo acrescentado. Cobertura de telhado de 4 águas. Alçados em alvenaria de pedra de boa cantaria, dispostas em fiadas pseudo-isódomas, com silhares assentes em junta seca. Entrada principal pelo alçado SE, com caixa de escadas e vários vãos. Alçado SO rasgado por janela. Apresenta beiral em granito.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui um anexo em ruína.
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Teresa Gonçalves





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casal da Vila
ID:	C.R.73
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7530
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213321
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito, exceptuando parte da fachada S. que é feito em cimento. Fachada O rasgada por janela e portão. Fachada S. com entrada principal e eira, rasgado por porta, varanda e 2 janelas. Fachada E, rasgada por porta rectangular de verga recta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1744)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Parte do alçado Sul: cimento; Telhado: telha e chapa de zinco (alçado S.); Portas: madeira e ferro.
Propriedade:	Abílio Dias
Enquadramento:	Rural, rodeada por habitações e campos de cultivo

Observações:	1744: data de construção no lintel da porta principal. Existia um espigueiro que foi destruído aquando da ampliação do edifício.
Intervenções:	Década de 80: ampliação do alçado S. em cimento. Lavagem da pedra do alçado da entrada.
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Abílio Dias (proprietário)



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Germim
ID:	C.R.74
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7438
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213339
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, composto por lajes de dimensão reduzida, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a NO com acesso ao 2º piso em escadaria. No 1º piso porta de garagem. Fachada SO rasgada por varias janelas no 2º piso e porta de entrada no 1º. Este alçado apresenta 2 panos diferentes já que o pano poente corresponde a uma ampliação. O 2º, original demonstra um aparelho com pedra de maior dimensão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: ferro, madeira, vidro.
Propriedade:	Albano Fernandes
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício; 1998: Ampliação da casa
Levantamento:	16-11-2008
Informações Orais:	Manuel Vieira Cardoso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Eira
ID:	C.R.75
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7485
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213279
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria em pedra de boa cantaria, com silhares assentes em junta seca. Possui alpendre e eira voltada a Sul. Alpendre com alçado S. revestido a estuque. Parte habitacional com varanda suportada por colunas de fuste de secção quadrangular coroada por capitel.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Alpendre: granito e estuque.
Propriedade:	Privado: Carlos Augusto
Enquadramento:	Rural, rodeada por habitações e campos de cultivo

Observações:	Considerada pela população local como a casa mais antiga do lugar. Possui espigueiro em passadiço, eira, e capela.
Intervenções:	
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Abílio Dias



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Cabo
ID:	C.R.76
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8323
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212598
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 526
Descrição:	Edifício de 2 pisos, de planta em L com cobertura de telhado de 2 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra bem trabalhada, dispostas em fiadas pseudo-isódomas. Apresenta 2 corpos, o primitivo de 1800 e a ampliação de 1859, de aparelho mais tosco. Existem vários vãos no Edifício além do portal de entrada. As fachadas foram lavadas recentemente e as juntas estão pintadas de cor branca.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e alumínio; Caleiros e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Custodio Pereira
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. e outras habitações.

Observações:	Possui eira, espigueiro, alpendre (antiga habitação dos criados da casa) e palheiro.
Intervenções:	1820: construção do espigueiro; 1859: ampliação do edifício; Década de 80: supressão de porta na fachada NE; Década de 90: Lavagem da pedra e pintura das juntas; substituição de telhado
Levantamento:	18-01-2008
Informações Orais:	Custódio Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Paço
<b>ID:</b>	C.R.77
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Vila Boa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8362
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212500
<b>Acesso:</b>	Junto à E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra aparelhada em formato irregular. Fachada N, voltada para a eira com varanda recente em cimento. No centro existe caixa de escadas em pedra. Esquinas da fachada em pedra, com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de branco. Fachada S, dividida em 2 tramos: 1º pedra assenta em junta seca; 2º pedra com juntas em argamassa e pintada, possui vãos no 2º piso e caixa de escadas em pedra.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, alumínio e vidro; Acrescentos: cimento; Guarda-corpos da escada exterior: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Manuel Martins
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto à E.M. e num quadro de campos de cultivo

<b>Observações:</b>	Possui eira e espigueiro. Há alguns anos tinha um oratório na parede exterior E.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	18-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Benvindo Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Quintã
ID:	C.R.78
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8346
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212539
Acesso:	Junto à E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de granito com algumas modificações. Os silhares apresentam tamanhos variáveis tal como o seu aparelho construtivo. Fachada NO e SO, mais regulares com vários vãos. Na fachada SO existe caixa de escadas em pedra. Também este alçado foi alteado com cerca de 5 fiadas de pedra cortada, com juntas em argamassa.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Beiral: madeira; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, alumínio e plástico.
Propriedade:	Privado: Albino Alves e Joaquim Alves
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. e num quadro de campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	1761: Construção da casa
Levantamento:	18-01-2008
Informações Orais:	Albino Alves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Caetano
ID:	C.R.79
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7464
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213241
Acesso:	Junto à E.M. 526
Descrição:	Edifício de planta em U de 2 pisos. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito. Apresenta uma clara divisão, sendo a parte original os alçados O e parte do S. caracterizados por um aparelho construtivo mais perfeito, com fiadas pseudo-isódomas. A fachada E e a restante parte da S., resultam de um acrescento posterior para uma corte, mas este com uma alvenaria mais tosca e rudimentar. Entre as fachadas O. e S. foi construído um outro anexo virado a S.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Janelas e portas: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeada de habitações e campos de cultivo.

Observações:	
Intervenções:	Acrescento de anexo entre as fachadas O e S. Acrescento de corte na fachada S.
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Abílio Dias



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Fundevila
<b>ID:</b>	C.R.80
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Carrazedo
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	7462
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	213229
<b>Acesso:</b>	Junto à E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, com cobertura em telhado de duas águas. As fachadas apresentam pedra de boa cantaria, mas dispostas de forma irregular. O alçado S. apresenta uma varanda rasgada por duas janelas. O alçado E. possui anexo (corte). O alçado O. tem uma janela coroado por um ornato de forma elíptica.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Beirais: madeira; Eira: granito.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Herdeiros de Jaime Dias.
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada de habitações e campos de cultivo.

<b>Observações:</b>	O famoso espigueiro de Fundevila é considerado o maior do Minho. Possui eira, corte e espigueiro datado de 1885.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: provável construção da casa; Séc. XIX: construção do espigueiro
<b>Levantamento:</b>	11-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Abílio Dias





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Balbina
<b>ID:</b>	C.R.81
<b>Freguesia:</b>	Bucos
<b>Lugar:</b>	Vila Boa
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	8360
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212528
<b>Acesso:</b>	Junto à E.M. 526
<b>Descrição:</b>	Edifício de 2 pisos, de planta em L, com cobertura de telhado de 4 águas. Alvenaria de pedra de boa cantaria em pseudo-isodomia. Parede rematada com cornija. Fachada O, está junta à Casa da Quinta apresenta um aparelho construtivo mais rudimentar. No topo deste corpo existe um acrescento recente de cerca de 4 fiadas de pedra com juntas em cimento. Alçado S. rasgado por varias aberturas, alçado E, junto ao caminho apresenta porta de entrada com portão de garagem e mais a sul, muro de apoio à escadaria.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio e vidro; Caleiro e tubo de queda: alumínio; Escadaria: alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Balbina Pereira
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto à E.M. inserido num quadro de campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Este edifício e a Casa da Quinta eram um só. Possui eira e espigueiro.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	18-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Benvindo Barreto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Fonte
ID:	C.R.82
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Além do Rio
Hayford Gauss Datum 73 X:	8756
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211314
Acesso:	Arruamento interno
Descrição:	Edifício de planta quadrada, de 2 pisos com cobertura de telhado em 4 águas. Alvenaria em pedra de aparelho irregular, sem revestimento e assente em junta seca. Alçado principal virado a S, com 2 tramos. 1º mais tosco sem beiral e aparelho de pedra miúda, possui 2 cachorros. 2º com aparelho mais elaborado, com beiral em granito. Fachada E, com porta alternativa. Fachada O cega.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Baltazar Esparta
Enquadramento:	Rural, isolada, a meia encosta

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	28-01-2008
Informações Orais:	José Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Aradelo
ID:	C.R.100
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Penedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	9584
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208966
Acesso:	Junto à E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta sub - rectangular com volume adossado lateralmente a N, com cobertura diferenciada em telhado de 3 e 4 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 2 pisos, alternando com partes rebocadas e pintadas de branco, com alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por pilastras nos cunhais e friso a separar os pisos. Fachada principal voltada a SO, com 4 janelas de verga recta, molduradas. Possui escadaria adossada perpendicularmente rematada por vão de entrada. Ao lado, uma janela. Fachada O aberta por portão de verga recta e 2 vãos rectangulares.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: vidro, madeira, plástico; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Manuel Martins Alves
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	1767: construção do volume principal (data em padieira); 1987: ampliação com volume a N.
Levantamento:	25-02-2008
Informações Orais:	Manuel Martins Alves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Bouças
ID:	C.R.101
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Sendim
Hayford Gauss Datum 73 X:	9170
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208529
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de boa cantaria de dimensões homogêneas, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal volta a NE com parede rematada em cornija sob beiral. Escadaria adossada com remate em entrada alpendrada suportada por 2 pilastras. No 2º piso existência de varias ventanas, uma delas com cachorros. A N, corpo adossado, mais alto, e de aparelho menos cuidado. Face SO com quinteiro e volume adossado que apresenta paredes com varandas em madeira, ambos em mau estado de conservação.
Estado de Conservação	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas.

**Observações:** Está desabitada há cerca de 40 anos. Neste edifício já funcionou a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. Possui 2 casas de caseiro com alpendre e eira do outro lado do rio.

**Intervenções:**

**Levantamento:** 26-02-2008

**Informações Orais:**



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Machado
ID:	C.R.102
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Frágua
Hayford Gauss Datum 73 X:	9505
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209159
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a S, marcada pela existência de varias ventanas no 2º piso e varanda fechada na parte E, suportada por grandes pilastras em pedra. Fachada N. com acesso através de portal em piso térreo e rasgada por 3 janelas. Face voltada a O com escadaria adossada com remate alpendrado. Apresenta 2 ventanas no 2º piso, porta rectangular e 2 frestas no 1º. Face E com varanda vedada com guarda corpos em pedra, com parte alpendrada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Elsa Vale Machado
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas.

Observações:	Possui celeiro, alpendre, adega e espigueiro datado de 1872.
Intervenções:	1872: construção do espigueiro; 1998-presente: restauro global por técnico especializado.
Levantamento:	25-02-2008
Informações Orais:	Manuel Alves Rebelo



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Padre João
<b>ID:</b>	C.R.103
<b>Freguesia:</b>	Cabeceiras de Basto
<b>Lugar:</b>	Frágua
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	9384
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	209162
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 524
<b>Descrição:</b>	Edifício composto por vários volumes articulados e escalonados com cobertura de telhado de 2, 3 e 4 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 1 e 2 pisos em alvenaria de pedra de aparelho misto, com juntas consolidadas a argamassa. Paredes rematadas por beiral. Corpo principal com fachada S, rasgada por 2 janelas e porta no piso térreo. Fachada E, voltada para a eira, com varanda no 2º piso e portão de verga recta no piso térreo. Fachada O marcada por 2 janelas e portão.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Herdeiros da "Claudina"
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado de campos agrícolas.

<b>Observações:</b>	Desabitada há cerca de 20 anos. Possui capela privada, eira e espigueiro datado de 1960.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	21-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel Alves Rebelo



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.104
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Frágua
Hayford Gauss Datum 73 X:	9365
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209169
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta rectangular com cobertura de telhado de 4 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 1 só piso em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas consolidadas a argamassa. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal voltada a N, rasgada por portão de verga recta. Fachada O com pequena escada de lanço rematada por porta rectangular.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1808)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Herdeiros da Casa do Machadinho
Enquadramento:	Rural, rodeado de campos agrícolas.

Observações:	
Intervenções:	1808: construção da casa (data em padieira); Década de 90: restauro da habitação
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Manuel Alves Rebelo



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Além
ID:	C.R.105
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Celeirô
Hayford Gauss Datum 73 X:	7200
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207140
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1709-2
Descrição:	Edifício com vários corpos anexados, que se caracterizam pela existência de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 3 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra, assente em aparelho irregular com lajes de tamanhos variados e com juntas revestidas a argamassa. Entrada principal a SO, com portal que ostenta data de construção. Na esquina do portal, pequena ampliação elaborada em bloco de betão, destoando desta forma, do conjunto do Edifício.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1751)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira e ferro; Acrescento: bloco de betão; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: António Pinheiro
Enquadramento:	Rural

Observações:	Ostenta no portal a data de 1751 um cruciforme e a palavra que será "António".
Intervenções:	1751: Construção da casa? (data na padieira do portal de entrada); 2000: Restauro global do edifício
Levantamento:	06-02-2008
Informações Orais:	Rosa Fontes





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Loureiro
ID:	C.R.106
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9405
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209529
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 2 pisos e cobertura original de telhado de 2 e 4 águas. Edifício vedado por muro em pedra tosca, desprovida de portão. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, composto por pedra de tamanho homogéneo, assente em junta seca. Fachada principal a N, com acesso em piso térreo com 2 portas e 3 ventanas. Face O marcada por 2 janelas no 2º piso e porta no 1º. Parte E do imóvel desprovida de telhado e caracteriza-se pelo estado avançado de degradação.
Estado de Conservação	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Olga Vale Machado
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras habitações

Observações:	Desabitada há cerca de 20 anos. Possui eira, alpendre, espigueiro e um edifício complementar (Loureiro de Baixo) que possuía forno. Este encontra-se em avançado estado de degradação.
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Queirós
ID:	C.R.107
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9367
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209579
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de boa cantaria, composto por silhares de tamanho regular, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Embasamento em aparelho de pedra miúda, com algumas frestas horizontais. Fachada principal a E rasgada por 2 ventanas e uma porta, ao lado, portal coberto por telhado, com porta em madeira. Inscrição na padieira. São visíveis os caleiros e tubos de queda.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Armindo Conde
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras habitações

Observações:	Ostenta na padieira "Casa do Queirós"
Intervenções:	Séc. XIX: construção da casa; 1959: ampliação; Década de 80: Substituição do telhado
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.108
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9357
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209601
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em U, volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados com cobertura de telhado de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa pintadas de branco. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal voltada a E marcada por 3 portões de verga recta. Fachada N, com 4 janelas no piso superior, 2 delas ornamentadas por cachorros, e 2 portões de verga recta no piso térreo.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Francisco Silva
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras habitações

Observações:	
Intervenções:	1779: construção da casa? (data em padieira); 1896: ampliação? (data em padieira); 1946: ampliação / restauro? (data em padieira); Década de 90: substituição do telhado
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Rapazinho
ID:	C.R.109
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Sendim
Hayford Gauss Datum 73 X:	8867
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208892
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta quadrada, com pátio interior, de 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas, com existência de 2 chaminés. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Algumas partes das fachadas, estão revestidas a azulejo policromo e monocromo de estampilha azul. Fachada principal voltada a NO com escadaria dupla com remate alpendrado suportado por 2 pilastras. No piso superior 2 módulos de 3 ventanas emolduradas. No piso térreo, frestas horizontais. Fachada SO, com varias janelas emolduradas no 2º piso, e no 1º porta de verga curva.
Estado de Conservação	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Elsa de Vale Machado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Há cerca de 100 anos o imóvel tinha a designação de "Casa do Rapozinho". Possui espigueiro datado de 1876, eira e alpendre e ainda vários anexos com fins agrícolas.
Intervenções:	Séc. XIX (finais): construção da casa; Séc. XX (inícios) ampliação do edifício
Levantamento:	26-02-2008
Informações Orais:	Elsa Vale Machado



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Martins
ID:	C.R.110
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Celeirô
Hayford Gauss Datum 73 X:	7254
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207168
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1709-2
Descrição:	Edifício com vários corpos adossados ao longo dos tempos, que se caracterizam pela existência de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra compostas por aparelho irregular com lajes de dimensões variadas, possuindo as juntas revestidas a argamassa pintadas de cor branca. Fachada principal a SE, com existência de varias aberturas no 1º e 2º piso com 2 caixas de escadas em pedra, sem cobertura.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado; telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio; Guarda-corpos da escada: ferro; Beiral: betão.
Propriedade:	Privado: Herdeiros da Casa do Martins
Enquadramento:	Rural, junto de outras habitações e campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	06-02-2008
Informações Orais:	Rosa Fontes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Anastácio
ID:	C.R.111
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9394
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209633
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por lajes de tamanho variado, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas em cornija. Fachada N marcada por 4 ventanas no 2º piso e porta no 1º. Fachada E, cega. Alçados interiores com alterações recentes com aplicação de betão. Face O com alminhas adossadas e ventana no 2º piso. Existência do caleiro e tubo de queda.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio.
Propriedade:	Privado: António Antunes
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras casas habitações

Observações:	A casa pertencia a uma "brasileiro". Possui espigueiro.
Intervenções:	2006: Restauro do edifício
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Reitor
<b>ID:</b>	C.R.112
<b>Freguesia:</b>	Cabeceiras de Basto
<b>Lugar:</b>	Frágua
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	9270
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	209222
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 524
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta aproximadamente rectangular, composto por corpos articulados e escalonados e coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Quinta cerrada por muro em cantaria, formando pátio interior. Fachadas de 2 e 3 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral rasgada por vãos moldurados. Entrada principal a N, com portal e lateralmente escadaria de lanço rematada por porta de verga recta. Ao lado, janela gradeada. Parte superior da habitação com águas furtadas construídas em tabique, e pequeno anexo em tijolo.
<b>Estado de Conservação:</b>	Mau / Ruína
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito, tabique, tijolo; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Anselmo Santos Teixeira
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado de campos agrícolas.

<b>Observações:</b>	Desabitada há cerca de 20 anos. Possui alpendre, alambique e adega.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: provável construção da casa
<b>Levantamento:</b>	21-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	António Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Breia de Cima
ID:	C.R.113
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Breia de Cima
Hayford Gauss Datum 73 X:	9724
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207895
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta rectangular com cobertura de telhado de 4 águas. Quinta vedada por muro de cantaria. Acesso através de 2 portais, o 1º para a quinta, o 2º para a casa, enquadrados por pilastras e coroados por pináculos. Fachadas de 3 pisos, sendo o ultimo um acrescento posterior, rebocadas, com partes em alvenaria de pedra de aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a S, marcada no piso térreo por portas de verga recta; 2º piso com janelas molduradas, o 3º piso apresenta 10 vãos cerrados por janelas de correr, separados por pequenos pilares. Fachada O com portão de verga recta, no 1º, janela no 2º e no 3º piso 2 janelas de correr. Fachada N, com corpo recente adossado.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Maria Fátima Dias Pereira
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; Década de 90: restauro
Levantamento:	25-02-2008
Informações Orais:	Maria Fátima Pereira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Torre
ID:	C.R.114
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Celeirô
Hayford Gauss Datum 73 X:	7367
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207158
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.M. 1709-2
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura em telhado de 3 e 4 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra assente em aparelho irregular com lajes de tamanhos variados e com as juntas revestidas a argamassa. Fachada principal a O, com caixa de escadas coberta por telhado. Apresenta 3 janelas no 2º piso uma delas ornamentada por 2 cachorros. Alçado N, com alguns vãos no 2º piso e com anexo recente adossado. Fachada S, de época recente, com caixa de escadas descoberta, rematada por vão de entrada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1792)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, zinco, vidro e ferro; Beiral: Betão e granito.
Propriedade:	Privado: António Gonçalves Fontes
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Ostente na padieira data de construção em numeração romana: "MDCCLXXXII". Possui espigueiro e eira.
Intervenções:	1792: Construção do edifício (data em padieira); Década de 50: Anexo do lado S; 2003: Lavagem da pedra das fachadas
Levantamento:	06-02-2008
Informações Orais:	Rosa Fontes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa Paroquial de São Nicolau
ID:	C.R.83
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Igreja
Hayford Gauss Datum 73 X:	9680
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208800
Acesso:	Junto à E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra em aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados e vãos moldurados. Fachada principal voltada a SO, com portas de verga recta no piso térreo e escadaria de duplo lanço adossada, com remate alpendrado, suportado por 3 colunelos. Alpendre coroadado por 3 pináculos. 2º piso, com 5 janelas de guilhotina. Possui cave subterrânea com acesso por escadaria.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial
Utilização Actual:	Residencial
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Igreja Católica
Enquadramento:	Rural, junto à Igreja Matriz

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	25-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa das Lages
ID:	C.R.84
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11413
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212515
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Conjunto de 2 casas, caracterizadas pela existência de 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra compostas por silhares de aparelho regular. Casa O, apresenta silhares assentes em junta seca, e no alçado S, 3 janelas com cachorros. Casa E, apresenta fachadas pintadas de cor branca e juntas revestidas em argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários: Maria Lopes e Albertina Igreja
Enquadramento:	

Observações:	Rural, junto de outras casas e campos agrícolas.
Intervenções:	
Levantamento:	30-01-2008
Informações Orais:	Maria Lopes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.85
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Lapela
Hayford Gauss Datum 73 X:	6340
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209283
Acesso:	Junto à E.M. 1709
Descrição:	Edifício de 2 pisos em planta longitudinal dividido em 2 tramos. 1º tramo em alvenaria de pedra, composta em aparelho regular, com lajes de grandes dimensões assentes em junta seca. Alçado O, com supressão de porta em tijolo. 2º tramo em alvenaria de pedra mais tosca composta por pedras de dimensões variáveis. Estas estão assentes em junta seca, mas com pequenas cunhas em pedra. A cobertura de todo o Edifício é em 2 águas, embora o 2º tramo esteja quase desprovido de telhado e em avançado estado de degradação.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1880)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Beiral: madeira; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e ferro; Supressão de porta do 2º piso no 1º tramo: tijolo.
Propriedade:	Privado: Júlia Mateus
Enquadramento:	Rural, rodeado de campos agrícolas

Observações:	Desabitado há cerca de 20 anos.
Intervenções:	1880: Construção do edifício. Possui eira, e tinha um espigueiro. Este foi desmontado e levado para Bucos.
Levantamento:	31-01-2008
Informações Orais:	Júlia Mateus



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Portela
ID:	C.R.86
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9388
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209476
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 524
Descrição:	Casa de planta sub-quadrangular com pátio interior. Volumetria de dominante horizontal com corpos escalonados e cobertura em telhado de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas. Paredes rematadas sob beiral com vãos moldurados. Fachada principal voltada a O, marcada no 2º piso por 3 janelas e 4 frestas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto dos campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Delgado
ID:	C.R.87
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11358
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212466
Acesso:	Arruamento interno
Descrição:	Edifício com varias ampliações ao longo dos tempos. Existência de 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Corpo primitivo, ligeiramente alteado em cimento, construído em alvenaria de pedra disposta em aparelho irregular, possui as juntas revestidas a argamassa. Posteriormente adossado corpo a SO, com silhares assentes em junta seca. O alçado O, possui caixa de escadas em pedra. O Alçado S, com vãos e supressão de porta no 1º piso.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc.. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, zinco; Caleiros e tubos de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: António Afonso Batista
Enquadramento:	Rural, junto de outras casas rurais

Observações:	Possui eira, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	1735: provável construção da casa (data na padieira); Inícios Séc. XX: ampliação com no corpo; 1990: recuperação global do imóvel
Levantamento:	30-01-2008
Informações Orais:	António Afonso Batista



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Fechas
<b>ID:</b>	C.R.88
<b>Freguesia:</b>	Cabeceiras de Basto
<b>Lugar:</b>	Busteliberne
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	11395
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212544
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno do lugar.
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de pequenas dimensões, em aparelho irregular. As juntas são revestidas em argamassa. Parte dos Edifícios alteada, em alvenaria de tijolo com reboco a cimento. Posteriormente, para respeitar a harmonia do conjunto, foi colada pedra nas ditas paredes.
<b>Estado de Conservação:</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Indeterminada
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro e alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado:
<b>Enquadramento:</b>	Rural

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
<b>Intervenções:</b>	Década de 00: Restauro global da casa (ampliações e alteamentos)
<b>Levantamento:</b>	30-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Barroso Leite Araújo



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Fonte
ID:	C.R.89
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11424
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212500
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de 2 corpos, com cobertura de telhado de 4 águas. 1º corpo de 2 pisos, tem caixa de escadas adossada, coberta por pequeno telhado, sendo este suportado por 3 vigas em madeira. 2º corpo de piso térreo. O Edifício caracteriza-se pela alvenaria de pedra, com partes em que as juntas levam argamassa outras não. O aparelho construtivo é irregular, composto por pedras de pequenas dimensões.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha.
Propriedade:	Privado: Luísa Almeida Barreto
Enquadramento:	Rural,

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	30-01-2008
Informações Orais:	António Delgado





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Barroso
<b>ID:</b>	C.R.90
<b>Freguesia:</b>	Cabeceiras de Basto
<b>Lugar:</b>	Busteliberne
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	11376
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	212447
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno do lugar.
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta poligonal, de 2 pisos, de volumes articulados e escalonados de dominante horizontal e com cobertura de telhado de 2 e 3 águas. As fachadas caracterizam-se pela alvenaria de pedra, de boa cantaria, com os silhares assentes em junta seca e paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada SO rasgada por portão de verga recta e 2 frestas horizontais, no piso superior, 2 ventanas. Fachada O rasgada por 3 ventanas e portão de verga recta no 1º piso. Fachada com entrada principal a NO, com porta de verga curva, com escadaria em pedra e portão de ferro para a eira.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro e zinco.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Abílio Barroso
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado por campos de cultivo

<b>Observações:</b>	Esta casa era chamada de "Casa de Ismanuel". A casa chegou a ter 5 caseiros. Possui eira de formato trapezoidal, espigueiro e palheiro.
<b>Intervenções:</b>	1779: provável construção da casa (data em padieira); 1781: ampliação? (data em padieira na porta de entrada)
<b>Levantamento:</b>	29-01-2008
<b>Informações Orais:</b>	Abílio Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Ramada
ID:	C.R.91
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11360
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212420
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de 2 pisos, apresenta planta quadrada com pátio interior. A cobertura é de telhado de 4 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra, com silhares dispostos em aparelho regular. Entrada principal a N, com portal emoldurado, apresenta vestígios de reboco a argamassa de cal. Fachada O, rasgada por 3 ventanas, possui caixa de escadas adossada, com remate em vão de verga recta, juntas com argamassa, ao contrario das fachadas S e E, cujos silhares são assentes em junta seca. Todos as fachadas possuem vãos e algumas frestas horizontais.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, alumínio e vidro.
Propriedade:	Privado: António Afonso Almeida Barreto
Enquadramento:	Rural, junto ao arruamento e campos agrícolas

Observações:	Tinha a anterior designação de "Casa d'Antonio". Tem casas de caseiro e alpendre.
Intervenções:	Séc. XVIII: construção da casa; 1905: Recuperação do edifício
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Lobo
ID:	C.R.92
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9373
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209560
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por pedra de tamanho variados, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas com cornija. Fachada principal a E rasgada por 1 ventana e portal adossado coroado por 2 pináculos, com a data de 1728. Face S, possui varias vãos nos dois pisos e caixa de escadas adossada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1728)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio; Guarda-corpos escadaria: madeira.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de José Lobo
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras habitações

Observações:	
Intervenções:	Séc. XIX: construção da casa; 1959: ampliação; Década de 80: Substituição do telhado
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Ramada
ID:	C.R.93
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11404
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212555
Acesso:	Junto ao estradão que liga Gondarém à Veiga
Descrição:	Edifício com planta quadrada, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho algo irregular, com juntas revestidas a argamassa de cimento. Existência de vãos em todas as fachadas do Edifício
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira e vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Joaquim. A. A. Barreto
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas e estrada que liga à Veiga

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro)
Intervenções:	175?: provável fundação da casa (data em padieira) Década de 00: Recuperação geral do edifício.
Levantamento:	30-01-2008
Informações Orais:	António Batista



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Tarroeiro
ID:	C.R.94
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11170
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212549
Acesso:	Estrada que liga a Busteliberne, desvio à esquerda antes da aldeia.
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos, praticamente desprovido de cobertura, exceptuando o corpo onde existe o forno. Fachadas em alvenaria de pedra bem lavrada, assente em junta seca. Os silhares estão dispostos em fiadas pseudo-isódomas. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SO rasgada por portão de verga recta no 1º piso e 4 janelas de verga curva, no 2º. Interior com partes rebocadas com argamassa de cal, outras partes em pedra crua. Existem alguns corpos adossados em aparelho mais tosco.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado: Maria Luz Gonçalves
Enquadramento:	Rural, isolada, a meia encosta

Observações:	Possui eira circular, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Abílio Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Maria do Pinheiro
ID:	C.R.95
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Celeirô
Hayford Gauss Datum 73 X:	7273
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207165
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.M.1709-2
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos e com cobertura de telhado de 2 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra que se caracteriza no 1º piso pelo aparelho irregular e com lajes de dimensões reduzidas, com juntas consolidadas a argamassa. O 2º piso apresenta um aparelho aproximado da isodomia com lajes de grandes dimensões assentes em junta seca. Na fachada O, existe uma caixa de escadas rematada por porta de entrada para o 2º piso. No lado N deste alçado, adicionado um corpo, de aparelho tosco apresentando restos de revestimento em argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, zinco; Beiral: madeira.
Propriedade:	Privado: Maria do Pinheiro
Enquadramento:	Rural, junto de outras habitações e campos agrícolas.

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício
Levantamento:	
Informações Orais:	Rosa Fontes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Encosturas
ID:	C.R.96
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Sendim
Hayford Gauss Datum 73 X:	9197
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208462
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 3 pisos e cobertura original de telhado de 4 águas. São visíveis varias alterações no imóvel. 1º e 2º piso com fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular de pequena dimensão, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. No 3º piso, paredes rebocadas com argamassa pintadas de cor branca e molduras dos vãos pintadas de amarelo. Fachada principal a E, rasgada por inúmeras ventanas no 2º e 3º piso. No 1º piso caixa de escadas adossada. Face S, com porta e varanda no 3º piso. Face N, com volume no eixo O-E adossado, mais baixo, de aparelho mais cuidado na fachada principal. Possui chaminé no telhado.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: António Maria
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas.

Observações:	Possui eira.
Intervenções:	2006: Restauro global do edifício
Levantamento:	26-02-2008
Informações Orais:	Emília Leite Pinto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Souto
ID:	C.R.97
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Gondarém
Hayford Gauss Datum 73 X:	9369
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209644
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por lajes de tamanho variado, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas em cornija. Entrada principal a SE, através de portão em ferro forjado. Alçados interiores rasgados por vários vãos e com varanda e alpendre suportados por pilastras. Face voltada para a estrada cega. A que está voltada a N, possui escadaria de lanço em pedra.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Ana Alves Carneiro
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524 e de outras habitações

Observações:	Foi nesta casa que nasceu A. J. da Cunha, ilustre cabeceirense por volta de 1825.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício; 2003: Restauro global do edifício.
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Armindo Conde





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Saldeia
ID:	C.R.98
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Lapela
Hayford Gauss Datum 73 X:	6338
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209266
Acesso:	Junto à E.M.
Descrição:	Conjunto de Edifícios caracterizados por 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Alvenaria de pedra composta em aparelho irregular com lajes de dimensões variáveis com juntas revestidas em argamassas 2 corpos unidos por portal onde existe a data de construção na padieira. Fachada principal a O com 2 caixas de escadas em pedra, 1 delas recente. A E, restauro de um corpo já existente alteado a tijolo com janela e 2 cachorros. Fachadas caracterizadas pela existência de vários vãos.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1875)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa e telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio e ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: 2 prop. Maria D. Silva e Rosa Ramalho
Enquadramento:	Rural, junto aos campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	1875: Construção da casa; 2002-2005: Restauro global do edifício e ampliação de corpo a E.
Levantamento:	31-01-2008
Informações Orais:	Maria Dores Silva



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos Machados
ID:	C.R.99
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Sendim
Hayford Gauss Datum 73 X:	9140
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208550
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta quadrada com corpos adossados, formando pátio interior. Volumetria de dominante horizontal, implantado em desnível, composto por volumes articulados e escalonados, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, alternando com partes em pedra nua, em aparelho regular com juntas consolidadas a argamassa. Fachada principal voltada a E, aberta por 2 janelas molduradas em verga curva. No piso térreo, fresta gradeada. Possui escadaria com remate alpendrado. Fachada S com porta rectangular no piso térreo e 3 janelas no piso superior, 2 de verga recta e 1 curva. Fachada O com vão de entrada, ladeado por janela geminada de guilhotina e 2 postigos gradeados.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: vidro, madeira, plástico; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Augusto Machado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas, sobranceiro ao rio Peio.

Observações:	Desabitada há cerca de 30 anos. Possui anexos agrícolas (eira e alpendre).
Intervenções:	
Levantamento:	26-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Mendes
ID:	C.R.115
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21138
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205526
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Conjunto de 2 Edifícios. Edifício principal a N, de planta em L de volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos em cantaria de pedra de aparelho irregular com lajes revestidas a argamassa. Acesso à quinta através de portal de verga recta enquadrado por 2 pilastras. Fachada principal voltada a SO, aberta por 3 arcadas, sendo a central de arco abatido. Estas suportam varanda coberta, com guardas em cantaria, suportada por colunelos. Acesso ao piso superior por escadaria. Edifício S, de planta quadrada, com fachadas de 2 pisos, aparelho regular com paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados e vãos emoldurados.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Nélia Celeste Borges Monteiro
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos de cultivo

Observações:	Desabitada há cerca de 10 anos. Possui espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Maria J. B. Basto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Vale
ID:	C.R.116
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21084
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205485
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta quadrada de pátio interior, com volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 4 águas. Corpos articulados e escalonados. Fachadas de 2 pisos em cantaria de pedra de aparelho regular com silhares revestidos a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas com friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Alçados interiores percorridos por varanda alpendrada, suportada por arcadas em volta perfeita e uma em volta elipsal. A cobertura é sustentada por colunelos sob plintos cúbicos. Acesso por escadaria nobre com arranque em volutas. Portas e janelas de verga recta, emolduradas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1709)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Maria S. F. Barroso e Manuel S. Barroso
Enquadramento:	Rural, isolada, no centro da povoação.

Observações:	Possui espigueiro
Intervenções:	1709: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Maria S. F. Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta de Vila Franca
ID:	C.R.117
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Vila Franca
Hayford Gauss Datum 73 X:	19164
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202538
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de volumetria de dominante horizontal com cobertura de telhado de 4 águas, com 3 chaminés inseridas. Fachadas de 2 registos, em alvenaria de pedra, em aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Acesso ao Edifício através de portal cerrado por portão em ferro. Fachada NE, rasgada por janela e no extremo oposto, por porta, ambos de verga curva. Face SE, rasgada por 2 portas rectangulares, alpendradas, com acesso a partir de escadaria. Fachada SO, marcada por vários vãos.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: José Manuel Gonçalves Pereira
Enquadramento:	Rural, rodeada por vinhas

Observações:	Possui vários edifícios com fins agrícolas (lagar, 2 espigueiros eira, alpendre e adegas).
Intervenções:	Séc. XVII: data provável de construção; 1857: data de espigueiro; 1898: data do portal; 1999: restauro interior
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	José Manuel G. Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barão
ID:	C.R.118
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Carril
Hayford Gauss Datum 73 X:	18045
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203632
Acesso:	Através da E.M. 519
Descrição:	Edifício de planta rectangular de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 águas com chaminé a N. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral, com vãos moldurados. Fachada principal voltada a SE, rebocada e pintada de cor amarela, rasgada no 1º e 2º piso por módulos de 3 portas de verga recta. No topo, pequena sacada com guardas em cantaria. Fachada NE, rasgada por 6 ventanas no piso superior e 3 vãos de portas de verga recta no 1º piso.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Manuel Afonso
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	Séc. XIX: (inícios): data provável da construção da casa; 2000 (década): restauro
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Custodio
ID:	C.R.119
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20393
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205980
Acesso:	Arruamento interno do lugar de Moimenta
Descrição:	Edifício de planta em rectangular, de volumetria de dominante horizontal, com coberturas em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 registos, em cantaria de pedra de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal com cunhais apilastrados, voltada a N, rasgada no piso térreo por portal emoldurado, de verga recta e fresta horizontal. No piso superior, 2 janelas de guilhotina, emolduradas. Fachada O marcada por 3 janelas de guilhotina e no piso térreo por 2 portas rectangulares, de verga recta. Fachada E, adossada à Casa do Fundo da Aldeia.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, no centro da povoação

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: provável edificação da casa
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta das Várzeas
ID:	C.R.120
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Várzeas
Hayford Gauss Datum 73 X:	18975
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203180
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Quinta composto por 2 Edifícios. Edifício a E, de planta longitudinal, de volumes escalonados com cobertura em telhado de 4 águas, com chaminé a N. Fachadas de 2 e 3 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas sob beiral. Fachada NO, rasgada por varias portas e janelas de formato rectangular. Fachada SE marcada pela existência de janelas no 2º e 3º piso, e no piso térreo, algumas frestas horizontais, portas de verga recta e a N, vão em volta perfeita. Edifício O, de planta em U, com pátio interior percorrido por varandas alpendradas, cobertura em telhado de 2 águas, com fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, ferro.
Propriedade:	Privado: José Manuel Pereira
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (alpendre, eira e espigueiro).
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da quinta; 2000: restauro de um dos edifícios.
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	José Manuel Pereira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Castanheira
ID:	C.R.121
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21177
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205368
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta rectangular de volumetria de dominante horizontal desprovida de cobertura. Fachadas de 2 pisos em cantaria de pedra de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija, com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a N, aberta por portal moldurado, de verga recta, com decoração estriada, encimado por 2 cornijas dispostas verticalmente em eixo, sobrepujadas por vão quadrangular. No 2º piso, 3 janelas molduradas; no piso térreo, 2 frestas. Fachada O, com anexo agrícola justaposto. Fachada E com casa de caseiros encostada, com escadaria e patamar comum, com remate em porta de verga recta, emoldurada.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1738)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Desabitada há mais de 20 anos. Possui espigueiro de 1860.
Intervenções:	1738: construção da casa; 1860: construção do espigueiro.
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Maria J. B. Basto



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Outeiro da Grade
<b>ID:</b>	C.R.122
<b>Freguesia:</b>	Cavez
<b>Lugar:</b>	Moimenta
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	20210
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	206205
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 518
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta em T, de volumes articulados e escalonados, com volumetria de dominante horizontal, e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas a cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a O, marcada por 2 panos: pano N, de aparelho mais regular ao contrario do pano S, mais tosco. Toda a fachada é marcada por varias portas e janelas de verga recta. Fachada N, com volume adossado, rebocado e pintado de branco, de 1 só piso, telhado de 2 águas, e águas furtadas. Fachada S, rasgada por janela e no piso térreo por fresta. Ao lado portal de verga recta, cerrado por portão.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Especifica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial e Turística
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Casa do Valle
<b>Enquadramento:</b>	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Casa de Turismo Rural.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: construção da casa
<b>Levantamento:</b>	06-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel Tomás Santos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa das Carvalhas
ID:	C.R.123
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Carvalhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	19145
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204083
Acesso:	Através da E.M. 1119
Descrição:	Casa de planta irregular de volumetria de dominante horizontal, com volumes articulados e escalonados, de cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes com cunhais emoldurados, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S, marcada por 5 janelas e 1 fresta; no piso térreo, 5 portadas emolduradas e portão de verga recta. Entrada para a quinta através de portal cerrado por portão de ferro forjado.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos vinícolas

Observações:	Quinta inserida na Região Demarcada dos Vinhos Verdes com 12 hectares de vinha. Possui anexos agrícolas (adegas, espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	Séc. XVIII / XIX: construção da casa
Levantamento:	29-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Regedor
ID:	C.R.124
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Souto
Hayford Gauss Datum 73 X:	18719
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203874
Acesso:	Lugar do Souto da Aldeia
Descrição:	Edifício de planta poligonal de pátio interior com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas a cornija sob beiral. Fachada principal voltada a O, com 2 escadarias adossadas (1 em pedra, outra em betão) com remate em vão rectangular; piso térreo rasgado por portão de verga recta, encimado por 2 ventanas. Fachada SO, aberta por 3 ventanas no piso superior. Fachada SE, de aparelho mais tosco, com pedra assente em junta seca, com escadaria adossada e sequeiro embutido, voltado para a eira.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Elvira Dores Carvalho
Enquadramento:	Rural, junto da Casa da Venda e propriedades rurais

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

29-02-2008

Informações Orais:



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Venda
ID:	C.R.125
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Centro
Hayford Gauss Datum 73 X:	18733
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203840
Acesso:	Junto ao largo do Souto da Aldeia
Descrição:	Edifício de planta irregular de volumes articulados e escalonados, de cobertura em telhado de 4 águas com chaminé e mansarda. Fachadas de 2 registos, em cantaria de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa, excepto fachada principal que é rebocada e pintada de cor amarela. Paredes rematadas com friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a NO, com acesso em 2 escadarias, com remate em vão rectangular, marcada por varias janelas. Fachada SO rasgada por 3 ventanas e fresta gradeada. Fachada SE marcada por pano central pintado de amarelo, aberto por 6 janelas e varanda com 2 portas. No piso térreo, 8 vãos de verga recta voltados para a eira (piso destinado a sequeiro)
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro; Tubo de queda e caleiro: plástico.
Propriedade:	Privado: António Camilo
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Possui vários edifícios de cariz agrícola (2 espigueiros, eira, alpendre).
Intervenções:	Séc. XVIII (meados): data provável de construção da casa; Década de 00: restauro
Levantamento:	28-02-2008
Informações Orais:	Adriano Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima da Aldeia
ID:	C.R.126
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20389
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206060
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta em U de 2 pisos, de volumetria de dominante horizontal com corpos escalonados, de cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1895)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural

Observações:	
Intervenções:	1895: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	06-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta da Portinha
ID:	C.R.127
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Souto
Hayford Gauss Datum 73 X:	18597
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203909
Acesso:	Lugar do Souto
Descrição:	Edifício de planta sub-rectangular com volume adossado a S, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos em alvenaria de pedra de aparelho regular, com paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados, friso a separar os registos e vãos moldurados. Fachada principal voltada a SE, marcada em eixo, por 5 pares de janelas rectangulares, de verga curva. No 1º piso, 4 portas rectangulares de verga curva. Adossado à fachada, portal de verga curva. A S, volume, de aparelho regular com juntas pintadas de branco, aberta por varanda. Parede exterior a S, rasgada por uma fresta horizontal.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Ivone Pereira Leite
Enquadramento:	Urbano, Largo do Souto da Aldeia

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	
Levantamento:	28-02-2008
Informações Orais:	Maria Campos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Adida Ramos
ID:	C.R.128
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21177
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205554
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta irregular de volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados com cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachadas de 1 e 2 pisos em cantaria de pedra de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Entrada principal a SO com portal de verga curva, emoldurado com decoração estriada, enquadrado por 2 pilastras e com remate em cornija sob beiral. Ao lado, um outro portal, de verga recta, cerrado por portão em ferro. Fachada NO rasgada por 3 janelas de verga recta, com escadaria adossada com remate alpendrado, suportado por colunelo; 2 portas rectangulares.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1828)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: António Borges Monteiro
Enquadramento:	Rural, no centro da povoação

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro e alpendre).
Intervenções:	1828: construção / ampliação/ reparação da casa? (data nas escadaria)
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Maria J. B. Basto





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Pereira
<b>ID:</b>	C.R.129
<b>Freguesia:</b>	Cavez
<b>Lugar:</b>	Moimenta
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	20390
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	205960
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 518
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta rectangular com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas a cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada S, rasgada no piso superior por 2 ventanas e no piso térreo por 1 fresta e 2 arcos de volta perfeita. Fachada E, aberta no 1º piso, por vão de verga recta e arco de volta perfeita, encimados por varanda coberta, que é suportada por colunelos. Fachada O, rasgada no 2º piso, por 4 ventanas e no piso térreo por portal de verga recta.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado: António Ferreira Queirós
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada por outras casas de habitação

<b>Observações:</b>	Possui eira sobrelevada e espigueiro ambos datados de 1884.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: provável da construção da casa; 1884: possível arranjo da eira e construção do espigueiro
<b>Levantamento:</b>	05-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Joaquim M. Pacheco



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Casinha
ID:	C.R.130
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20424
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205955
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta irregular de volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas a cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada O, rasgada por portal de verga recta encimado por fresta e 2 janelas de guilhotina, uma delas com cachorros. Paredes interiores voltadas a S e a E, abertas no piso térreo por arcadas em volta perfeita, a servirem de suporte para varanda alpendrada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1703)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Joaquim dos Santos
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas e outras casas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	1703: construção da casa; 2003: restauro
Levantamento:	06-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

Designação:	Casa do Fundo da Aldeia
ID:	C.R.131
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20408
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205978
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Casa de planta quadrada de volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular com lajes assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal com cunhais apilastrados, voltada a N, marcada por portal emoldurado, ladeado por pilastras, encimado por frontão triangular com remate em volutas. Escadaria adossada com remate em vão rectangular e 4 janelas emolduradas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, no centro da aldeia

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

Informações Orais:



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Surrego
ID:	C.R.132
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20363
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206000
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Casa de planta irregular de volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados, de cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal com cunhais apilastrados, voltada a N, marcada por portão de verga recta, fresta e portada no piso térreo; no piso superior 3 janelas de verga recta, emolduradas. Paredes interiores marcadas por algumas arcadas no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1841)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Augusta G. Santos e Domingos F. Queirós
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas de habitação

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	1841: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	06-03-2008
Informações Orais:	Domingos F. Queirós



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa das Terças
ID:	C.R.133
Freguesia:	Faia
Lugar:	Terças
Hayford Gauss Datum 73 X:	12715
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201196
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Casa de planta em U de pátio interior com cobertura em telhados 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas com paredes rematadas por cornija sob beiral. Entrada através de portal com pilastras emolduradas e cobertura. Fachada NE rasgada por 3 ventanas emolduradas no piso superior e porta no 1º. Fachada NO, em pedra nua, com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca, com módulos de varias janelas de verga recta, e vão de entrada com frestas horizontais no piso térreo. Fachada SO com volume adossado. Panos interiores percorridos por varanda alpendrada suportada por pilastras de pedra.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Grades e guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: José Eduardo Gomes
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro e alpendre.
Intervenções:	Séc. XVIII / XIX: data provável da construção da casa; Década de 80: substituição do telhado
Levantamento:	07-04-2008
Informações Orais:	José Eduardo Gomes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Outeiro
ID:	C.R.134
Freguesia:	Faia
Lugar:	Outeiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13466
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201180
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Casa de planta quadrada de pátio interior com cobertura em telhados 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca com paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SO com escadaria em pedra com remate alpendrado com cobertura em corucheu. Apresenta no 2º piso, 4 ventanas e 1 varanda, no piso térreo, 2 portões de verga recta. Fachada SE, com 4 janelas e escadaria adossada rematada por vão de entrada. No piso térreo, 3 frestas quadradas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Maria Manuela Junqueira
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira e alpendre.
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção do edifício; Década de 60: Obras de restauro
Levantamento:	07-04-2008
Informações Orais:	Maria F. T. Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Além
ID:	C.R.135
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Torneiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	25608
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210370
Acesso:	Desvio através da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta rectangular, de volumetria de dominante horizontal, composto por volumes articulados e escalonados, com pátio interior e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Portal orientado a NE, de verga recta. Fachada N rasgada por 3 ventanas gradeadas e portal enquadrado por 2 pilastras coroados por 2 copas. Fachada S, marcada por porta de verga recta no 1º piso e 7 janelas.
Estado de Conservação	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de José André
Enquadramento:	Rural, isolada, junto de campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (3 espigueiros, eira, alpendre, palheiro, alambique e lagar de azeite), além da casa de caseiros e capela.
Intervenções:	1802: construção da casa de caseiros (data em padieira); 1815: construção de espigueiro; 1957: obras de restauro; 1906: construção do portal (data em padieira)
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Souto
ID:	C.R.136
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22706
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211312
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Edifício de planta quadrada com pátio interior. Volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados. A cobertura é de telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, em aparelho misto. Fachada principal voltada a S, rasgada no piso térreo por portão de verga recta e no piso térreo por varias janelas.
Estado de Conservação:	.
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Varandas: ferro.
Propriedade:	
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui alpendre, lagar e espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.137
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Torneiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	25650
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210380
Acesso:	Desvio através da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta quadrada, de volumetria horizontal, com volumes articulados e escalonados, com pátio interior, 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Fachada principal voltada a NO, rasgada por portão de verga recta, janela e porta rectangular. Fachada SO, rasgada por porta de verga recta e no piso superior 2 ventanas.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Manuel Poças Gonçalves
Enquadramento:	Rural, isolada, junto de campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; Década de 90: restauro geral
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Américo Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.138
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22690
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211263
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, composto por 2 corpos em eixo e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal voltada a E rasgada no piso térreo por 2 portas de verga recta e 1 janelo. No 2º piso, 3 janelas. Fachada N com porta de verga recta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1700)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito.
Propriedade:	Privado: António Joaquim Pereira
Enquadramento:	Rural, no centro da povoação

Observações:	
Intervenções:	1700: construção da casa (data na padieira);
Levantamento:	20-03-2008
Informações Orais:	Maria Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Afonso
ID:	C.R.139
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22692
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211282
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Casa de planta irregular, com volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados, com coberturas de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos, em aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa. Paredes caiadas de cor branca, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE marcada por portal de volta perfeita no piso térreo. 2º piso com 4 janelas e piso superior, 4 janelas e no centro, sacada. Fachada N com escadaria adossada lateralmente rematada por porta rectangular. Piso térreo com portão de verga recta, no piso superior 4 janelas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, no centro da aldeia

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; 1945: restauro?
Levantamento:	20-03-2008
Informações Orais:	Manuel Afonso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Serralheiro
ID:	C.R.140
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22661
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211273
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Casa de planta quadrada com pátio interior, volumetria de dominante horizontal, com coberturas de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a E rasgada por 5 janelas no 2º piso e portão de verga recta no 1º. Escadaria adossada perpendicularmente, com remate alpendrado, suportado por 2 colunelos. Fachada O voltada a para a eira, com 3 portas de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Manuel Barroso Pereira
Enquadramento:	Rural, no centro da aldeia

Observações:	Possui um relógio de sol sobre o beiral.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício; 1850: data do relógio de sol; 1886: construção do espigueiro
Levantamento:	20-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Escola
ID:	C.R.141
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22660
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211346
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Casa de planta em L, com volumetria de dominante horizontal, com coberturas de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral e com pilastras nos cunhais e vãos moldurados. Fachada principal voltada a SE marcada por 3 portas rectangulares ladeadas por 2 frestas, no piso térreo. 2º piso com 2 janelas e sacada no centro.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Fernanda Jesus Magalhães
Enquadramento:	Rural, no centro da aldeia

Observações:	Este edifício funcionou como escola durante algum tempo.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; Década de 00: restauro
Levantamento:	20-03-2008
Informações Orais:	Fernanda Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Magalhães
ID:	C.R.142
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Gondiães
Hayford Gauss Datum 73 X:	24983
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213789
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Casa de planta quadrada, com volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas com mansardas nos 4 quadrantes. Fachadas de 2 pisos, em aparelho misto, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachadas marcadas no piso térreo por portas de verga recta e no piso superior janelas de guilhotina
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, a NE da aldeia

Observações:	Desabitada há cerca de 10 anos. Casa "abrasileirada". Tem eira.
Intervenções:	1958 (data em padieira): restauro?
Levantamento:	20-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Encourados de Baixo
ID:	C.R.143
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Encourados
Hayford Gauss Datum 73 X:	10494
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208278
Acesso:	Desvio através da E.M. 524-1
Descrição:	Edifício de planta em U, de 2 pisos com cobertura em telhado de 2 e 4 águas, de volumes escalonados. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a N, com escadaria dupla adossada, rematada por vão rectangular e 5 ventanas gradeadas. No piso térreo, 2 frestas horizontais, portão e porta, ambos de verga recta. Fachada E, rasgada por 3 ventanas no 2º piso e porta no piso térreo. Apresenta caleiro e tubo de queda.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, vidro, madeira, ferro; Guardas: ferro; Caleiro e tubo de queda.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	09-04-2008
Informações Orais:	Ana Maria Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Taipa
ID:	C.R.144
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Taipa
Hayford Gauss Datum 73 X:	9670
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204850
Acesso:	Através da E.M. 524-1
Descrição:	Casa com planta em L, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Panos interiores percorridos por varanda alpendrada, suportada no 1º piso por pilastras rectangulares e no piso superior por colunelos emoldurados. Acesso feito por portal.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: José Fraga
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Observações:	Em 1726 ( CRAESBEECK 1992) a casa pertencia a Joseph de Freitas do Amaral , da cidade de Braga. O imóvel encontra-se em avançado estado de degradação, invadido por plantas trepadeiras. Possui numa cota superior, eira, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	Séc. XVII: construção da casa; 1727: ampliação / obras?
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Viana
ID:	C.R.145
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Rio Trutas
Hayford Gauss Datum 73 X:	10669
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204725
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 524-1
Descrição:	Edifício de planta rectangular com volume adossado a O, com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada N, rasgada por 4 módulos de janelas de verga recta no 2º piso e no 1º, 4 módulos de frestas horizontais. Fachada S simétrica à fachada N. Fachada E rasgada por 3 vãos de volta perfeita com acesso em escadaria. Fachada O, com volume adossado com as fachadas rasgadas por varias ventanas no piso superior e frestas horizontais no 1º piso.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Alfredo Teixeira Mendes
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, alpendre e espigueiro)
Intervenções:	Sécs. XVIII / XIX: construção da casa
Levantamento:	10-04-2008
Informações Orais:	Maria Marques



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Teixeira
ID:	C.R.146
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Sobreira
Hayford Gauss Datum 73 X:	10090
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205118
Acesso:	Junto à E.M. 524-1
Descrição:	Casa de planta rectangular com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 registos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a S com piso superior rebocado e pintado de cor branca, rasgado por 6 janelas rectangulares. No 1º piso, 3 portas de verga recta, 1 postigo e 1 seteira. Fachada O rasgada por 3 janelas rectangulares.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a hortas e outras casas de habitação

Observações:	Neste edifício funcionava a antiga escola primária de Outeiro.
Intervenções:	
Levantamento:	09-04-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Esqueiro de Cima
<b>ID:</b>	C.R.147
<b>Freguesia:</b>	Outeiro
<b>Lugar:</b>	Esqueiro
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	10197
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	205060
<b>Acesso:</b>	Junto à E.M. 524-1
<b>Descrição:</b>	Casa de planta em U com pátio interior, com cobertura em telhado de 3 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 2 registos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a NE, com vão rectangular alpendrado e 2 ventanas, uma delas com cachorros. Fachada NO rasgada por 4 frestas gradeadas. Acesso ao pátio interior através de portal.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Augusto Cunha Pacheco
<b>Enquadramento:</b>	Rural, isolada, junto dos campos de cultivo

<b>Observações:</b>	Possuía anexos agrícolas (alpendre e eira) mas foram vendidos a um vizinho.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: provável construção do edifício; Década de 00: restauro geral
<b>Levantamento:</b>	09-04-2008
<b>Informações Orais:</b>	Rosa Rodrigues Teixeira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Quinta
ID:	C.R.148
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Quinta
Hayford Gauss Datum 73 X:	9811
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204588
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta quadrada, com 2 pisos, apresenta cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de dimensões variáveis. Fachada S rasgada por varias janelas e portas de verga recta com algumas varandas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Valado
ID:	C.R.149
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Valado
Hayford Gauss Datum 73 X:	9787
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204755
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 524-1
Descrição:	Edifício de planta em U, de volumes articulados e escalonados, com 2 pisos e coberturas diferenciadas em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SE, rasgada por 6 janelas rectangulares e varanda com 2 portas no piso superior e no piso térreo 1 porta rectangular e 3 portões de verga recta. Fachadas interiores rebocadas.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira e alpendre.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável de construção da casa
Levantamento:	10-04-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.150
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Painzela
Hayford Gauss Datum 73 X:	10390
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206130
Acesso:	Através da E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta em L, com pátio interior, volumetria de dominante horizontal, composto por volumes articulados e escalonados com cobertura em telhado de 2 e 3 águas. A chaminé é um volume rectangular em tabique, com cobertura de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por beiral, excepto na fachada E e parte S, com cornija. Fachada principal voltada a E com portal e escadaria adossada, rematada por porta rectangular, ladeada por 2 janelas. Parede rebocada e pintada de branco. Fachada S com 8 janelas no 2º piso e frestas no 1º. Adossado a N, volume correspondente à adega e cozinha "velha".
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Avelino Dias
Enquadramento:	Rural, junto dos campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, alpendre e espigueiro)
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa; Séc. XVIII / XIX: ampliação (construção do portal e parte em tabique); 1995: construção de anexo (W.C.)
Levantamento:	09-04-2008
Informações Orais:	Adriano Costa



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos Pações
ID:	C.R.151
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Terreiros
Hayford Gauss Datum 73 X:	9735
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206310
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Casa de planta rectangular, de volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Acesso ao Edifício através de portal. Fachadas com 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SE rasgada por varias janelas no piso superior. Fachada NO marcada no piso térreo por 2 portas de verga recta e no piso superior 4 janelas de guilhotina. Acesso a este piso através de escadaria com remate em porta rectangular. Fachada SO rasgada por janela de guilhotina.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII (1766)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Pereira Leite
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 524

Observações:	No portal existe inscrição "17 IHS 66". Possui anexos agrícolas (alpendre, eira e espigueiro)
Intervenções:	1766: construção da casa (data no portal)
Levantamento:	16-04-2008
Informações Orais:	Rosa Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Fonte Santa / Quinta do Banido
<b>ID:</b>	C.R.152
<b>Freguesia:</b>	Painzela
<b>Lugar:</b>	Terreiros
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	9603
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	206600
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 524
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta quadrada com pátio interior. Implantado em desnível, com volumetria de dominante horizontal e coberturas em telhado de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, excepto fachadas NO e NE, que são em pedra nua. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com friso a separar os registos enquadradas por pilastras nos cunhais e vãos emoldurados. Fachada SE marcada por 6 janelas de sacada no 2º piso; no piso térreo 2 portões de verga recta e 3 frestas gradeadas. Fachada SO, com portão e porta de verga recta, molduradas, e 1 janela. Fachada NO com 3 vãos de verga recta.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: aba e canudo; Vãos: madeira, ferro, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: José Fraga
<b>Enquadramento:</b>	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui 2 alpendres, eira e espigueiro.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: provável edificação a casa
<b>Levantamento:</b>	01-12-2008
<b>Informações Orais:</b>	Rosa Oliveira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de São Brás
ID:	C.R.153
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Baloutas
Hayford Gauss Datum 73 X:	10089
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206735
Acesso:	Através de desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Casa de planta em L com cobertura em telhado de quatro águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com embasamento e cunhais de granito. Remates cornija de granito sob beiral, precedida nas fachadas viradas a N. e E. por friso simples. Fachada principal a N., virada ao pátio interior, de um só registo, com varanda alpendrada suportada por colunas de granito, de ordem toscana. A fachada é rasgada por portas de verga recta, duas no pano mais comprido e uma no do braço N., virada ao ângulo. Fachada lateral E. com janela de peito, em verga recta. Fachada lateral O. de dois registos, rasgada no segundo por janela de guilhotina. Fachada posterior de dois registos, com portas no primeiro, e no segundo janelas de guilhotina, de verga recta.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII (1697)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluto
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Casa de S. Brás
Enquadramento:	Rural, isolada

Observações:	Possui sequeiro.
Intervenções:	1697: Construção da casa (data no portal)
Levantamento:	01-12-2007
Informações Orais:	Maria Alice Sousa



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

Designação:	Casa de Cabovila
ID:	C.R.154
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Gragilde
Hayford Gauss Datum 73 X:	11088
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205818
Acesso:	Caminho que dá acesso ao lugar de Gragilde
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta quadrada com cobertura de telhado de 2 e 3 águas. Volumetria de dominante horizontal, com corpos escalonados. Fachadas de 2 e 3 pisos, em alvenaria de pedra em aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral, excepto fachada O. Fachada principal voltada a E, com acesso através de portal de verga recta. Ao lado escadaria adossada lateralmente rematada por porta rectangular. Piso superior com 5 janelas de guilhotina. No piso térreo, portão de verga recta. Fachada N, com 2 janelos e 1 fresta no 2º piso, e no 3º, 4 janelas. Fachada O, com porta rectangular no piso térreo, 3 janelas no 2º piso, e 1 no 3º.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: José Veiga
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

02-12-2007

Informações Orais:



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

<b>Designação:</b>	Casa do Telhado
<b>ID:</b>	C.R.155
<b>Freguesia:</b>	Painzela
<b>Lugar:</b>	Baloutas
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	10058
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	206766
<b>Acesso:</b>	Desvio da E.N. 205
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta em L, de 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral e cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a S marcada pelo portal de verga recta, ladeado por 2 frestas horizontais; no piso superior, 4 janelas emolduradas e no centro destas, 1 varanda. Fachada O, com acesso por escadaria de remate alpendrado, suportado por 2 pilastras em madeira, com vão rectangular e janela emoldurada. Fachada E, marcada por varanda, desprovida de parapeito.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Armindo Leite Castro
<b>Enquadramento:</b>	Rural, no centro da povoação

<b>Observações:</b>	
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII (finais): data provável da construção da casa; 2004-2006: restauro do edifício.
<b>Levantamento:</b>	16-04-2008
<b>Informações Orais:</b>	Maria Alice Sousa



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos Martinhos
ID:	C.R.156
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Terreiros
Hayford Gauss Datum 73 X:	9618
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206424
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Edifício de planta em L de volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas com cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SO rasgada por portão de verga recta, datado, com 2 escadarias adossadas rematadas por portas rectangulares. Fachada NE rasgada por 3 janelas de verga recta e seteiras no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1742)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários
Enquadramento:	Rural, isolado, no centro da povoação

Observações:	
Intervenções:	1742: construção da casa (data na padieira); Década de 80 / 90: restauro geral
Levantamento:	16-04-2008
Informações Orais:	Rosa Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos Chãos
ID:	C.R.157
Freguesia:	Passos
Lugar:	Chãos
Hayford Gauss Datum 73 X:	7360
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202225
Acesso:	Junto à E.M. 523
Descrição:	Edifício de planta rectangular, apresentando algumas ampliações, possui 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. No 1º piso, fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. No 2º piso, fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, marcadas pela existência de vários vãos de verga recta. Apresenta portal de entrada a E, com telhado de 2 águas e padieira datada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	1723: construção da casa (data na padieira do portal); Década de 90 / 00: restauro e ampliação
Levantamento:	17-03-2008
Informações Orais:	Rosa Maria



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Paço
ID:	C.R.158
Freguesia:	Passos
Lugar:	Paço
Hayford Gauss Datum 73 X:	7516
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201750
Acesso:	Através de desvio da E.M. 1711
Descrição:	Casa de planta quadrada de 2 pisos, de pátio interior com cobertura em telhado de quatro águas. Fachadas em alvenaria de pedra com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SO rasgada por porta de verga recta no 1º piso e 3 ventanas no 2º, uma delas de verga curva.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1882)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Avelino Alves
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Possui eira, alpendre e espigueiro.
Intervenções:	1882: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	19-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Fundevila de Cima
<b>ID:</b>	C.R.159
<b>Freguesia:</b>	Passos
<b>Lugar:</b>	Fundevila
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	7578
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	201640
<b>Acesso:</b>	Lugar de Fundevila a partir da E.M. 1711
<b>Descrição:</b>	Casa de planta quadrada com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a S, com caixa de escadas alpendrada em betão, rematada por porta de verga recta. Fachada O, rasgada por 3 portas no piso térreo e 3 ventanas no piso superior.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Bernardino José Vieira
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada por campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui eira, alpendre e espigueiro datado de 1863.
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; 1863: construção do espigueiro; 2002: arranjos exteriores
<b>Levantamento:</b>	19-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Fernando Andrade



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Vinhal
ID:	C.R.160
Freguesia:	Passos
Lugar:	Vinhal
Hayford Gauss Datum 73 X:	7511
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202175
Acesso:	Através da E.M. 1711
Descrição:	Casa composta por 2 volumes articulados, com pátio interior, um de planta rectangular a S, habitado, e o outro em L a N, em ruína. Caracterizam-se pelos 2 pisos e cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal do volume S, caiada de cor branca, voltada a SE para a eira, marcada no piso térreo por 4 vãos em volta perfeita e porta de verga recta. No piso superior, 6 janelas de verga recta. O corpo N, encontra-se em ruínas, desprovido de telhado, com a fachada NO rasgada por 4 ventanas no 2º piso e 2 seteiras no 1º.
Estado de Conservação	Razoável / Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira e 2 espigueiros, um deles datado de 1860.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa
Levantamento:	19-03-2008
Informações Orais:	Maria L. T. Vieira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Celeiro
ID:	C.R.161
Freguesia:	Passos
Lugar:	Prado
Hayford Gauss Datum 73 X:	7385
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201847
Acesso:	Através da E.M. 1711
Descrição:	Edifício de planta quadrada de pátio interior de volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas com 2 chaminés a SO. Fachadas de 1 e 2 pisos em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas com cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a NO rasgada por 2 portas de verga recta, datadas, e 4 ventanas. Fachada SO rasgada por ventana gradeada e porta de verga recta. Fachada NE rasgada por 2 janelas de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: António Carvalho Ribeiro
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui eira e alpendre
Intervenções:	1794: construção da casa (data na padieira); 1860: ampliação (data na padieira); 1993: restauro global do edifício.
Levantamento:	17-03-2008
Informações Orais:	António Carvalho Ribeiro



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Prado de Cima
<b>ID:</b>	C.R.162
<b>Freguesia:</b>	Passos
<b>Lugar:</b>	Prado
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	7319
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	201806
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 1711
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta em U de 1 e 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal, desprovida de cobertura, voltada a NE rasgada por 2 portas de verga recta, e 3 ventanas.
<b>Estado de Conservação:</b>	Ruína
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII (1712)
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Devoluta
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Dinis Andrade
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada por campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Desabitada há cerca de 20 anos.
<b>Intervenções:</b>	1712: construção da casa (data em padieira); 1720: ampliação (data em padieira);
<b>Levantamento:</b>	17-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Dinis Andrade



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Ribeira de Baixo
ID:	C.R.163
Freguesia:	Passos
Lugar:	Prado
Hayford Gauss Datum 73 X:	7400
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201960
Acesso:	Através da E.M. 1711
Descrição:	Edifício de planta em U de 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a NE rasgada por uma porta de verga recta, no 1º piso e 3 ventanas no 2º. Fachada NO rasgada por 2 janelas no piso superior e porta de verga recta no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado: Emília Teixeira Antunes
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Apresenta uma inscrição: "JOAO AN TES" leitura: João Antunes"
Intervenções:	1774: construção da casa (data em padieira); 1797: ampliação? (data em padieira)
Levantamento:	17-03-2008
Informações Orais:	António Carvalho Ribeiro



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima de Vila
ID:	C.R.164
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Cimo de Vila
Hayford Gauss Datum 73 X:	14213
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202975
Acesso:	A partir da E.M. 520
Descrição:	Casa de planta irregular, de volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados com cobertura diferenciada em telhados de 2, 3 e 4 águas onde sobressaem 1 chaminé e 1 mansarda. Fachadas de 2 e 3 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral com cunhais apilastrados e vãos emoldurados. Acesso através de portal a E, cerrado por portão em ferro, enquadrado por 2 pilastras. Fachada principal voltada a SE, rasgada no piso térreo por 2 ventanas gradeadas e no centro, vão em volta perfeita; 2º piso, com varanda e 2 portas, ladeada por 2 janelas de guilhotina. No 3º piso, fachada percorrida por varanda, aberta por 2 portas de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial e Turística
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: José Avelino Pereira Lima Leite
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Dentro da propriedade da Casa de Cima de Vila foi construída uma unidade de Turismo Rural, o alpendre foi transformado para habitação. Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da Casa; 2000: Restauro do edifício e transformação em Casa de Turismo Rural.
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	Isabel Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barreiro
ID:	C.R.165
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Boadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15824
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204690
Acesso:	A partir da E.M. 1717
Descrição:	Edifício com planta quadrada de pátio interior com cobertura de telhado de 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE, rasgada por 7 janelas de guilhotina, e no piso térreo frestas horizontais. Fachada NE com 2 portões de verga recta e uma janela de guilhotina no piso superior. Fachada SO com escadaria e varanda alpendrada, suportada por 2 pilastras. São visíveis varias janelas de guilhotina e portas de verga recta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVII / XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Grades: ferro.
Propriedade:	Privado: 4 proprietários
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro datado de 1871 e eira. Junto à casa existe uma fonte de mergulho datada de 1742.
Intervenções:	Séc. XVII: data provável de construção da casa; 1680: construção da casa de caseiro; 1742: data da fonte; 1846: ampliação? (data em padieira); 1847: ampliação? (data em padieira)
Levantamento:	
Informações Orais:	Cassilda Ribeiro



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pontido
ID:	C.R.166
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Pontido
Hayford Gauss Datum 73 X:	15524
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202082
Acesso:	A partir da E. N. 206
Descrição:	Edifício de planta em L, de corpos articulados e escalonados, com volume (alpendre) adossado a SO e cobertura em telhado de 2 e 3 águas. Quinta vedada por muro em cantaria, rebocado e pintado de branco, formando pátio interior. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija e friso sob beiral no interior e só sob beiral no exterior e vãos emoldurados. Acesso através de portal quadrangular de verga recta cerrado por portão. Fachada SE rasgada por portão de verga recta e no piso superior por 3 janelas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Zulmira Silva Moura Oliveira
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Possui eira e alpendre, este entretanto adaptado a casa de habitação.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção do edifício; Década de 90: restauro da casa
Levantamento:	13-03-2008
Informações Orais:	anuário M. Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Fonte
ID:	C.R.167
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Boadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15704
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204543
Acesso:	A partir da E.M. 1717
Descrição:	Edifício com planta em L com cobertura de telhado de 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de branco. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a E, com escadaria adossada, com guardas em ferro forjado, rematada por porta rectangular, sob alpendre suportado por 2 colunelos. Piso superior marcado por 7 janelas de verga recta. Fachada N, aberta no piso térreo por portão de verga recta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: pedra; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, plástico.
Propriedade:	Privado: Arminda Pereira Nunes
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	Alberto Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Fundevila
ID:	C.R.168
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Fundevila
Hayford Gauss Datum 73 X:	13998
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202687
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta rectangular com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas consolidadas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SO, marcado por varias portas e janelas, todos de verga recta. Fachada SE com escadaria perpendicular, decorada com friso e volutas, rematada por porta; ao lado janela; no piso térreo 2 janelas. Adossado a esta fachada, um portal rectangular, de verga recta, emoldurado, com pedra de fecho destacada. Fachada NO, aberto por varias portas e janelas de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: alumínio, vidro.
Propriedade:	Privado: Isabel Lima Leite
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro praticamente destruído e um alpendre com 2 pisos, de boa cantaria, com pilastras molduradas.
Intervenções:	Séc. XVIII: data provável da construção da casa; 1861: ampliação?; 1863: construção do alpendre; 1865: construção do portal (data na padieira)
Levantamento:	13-03-2008
Informações Orais:	Isabel Lima Leite





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Paço de Cima
<b>ID:</b>	C.R.169
<b>Freguesia:</b>	Pedraça
<b>Lugar:</b>	Paço
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13966
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	203010
<b>Acesso:</b>	Através da E.M. 520
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta em U, volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija e friso sob beiral enquadradas por cunhais apilastrados e vãos emoldurados. Fachada principal voltada a SE com escadaria em cantaria com arranque em volutas rematada por porta rectangular; lateralmente, 4 janelas de guilhotina, de verga curva. No piso térreo, portão de verga recta. Fachada SO marcada por 2 panos simétricos divididos por 1 pilastra: Em cada pano, 3 janelas de guilhotina, no 2º piso, e no 1º, porta rectangular e fresta. Fachada NO, dividido em 2 panos, sendo 1 deles com pedra nua, onde apresenta portão de verga recta.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVII / XVIII
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Avelino Pereira Lima
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado por campos de cultivo

<b>Observações:</b>	Anexo possui inscrição "OBRA MANDOU FAZER CHRISTOVAO ANTUNES P(EREI)R(A) DE CAMBEZES NA ERA DE 1765"
<b>Intervenções:</b>	Séc. XVII: data provável de construção da casa; 1765: construção do anexo (inscrição no lintel); 1893: restauro? (data em padieira); Década de 90: restauro do edifício
<b>Levantamento:</b>	12-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Avelino Pereira Lima



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Torre
ID:	C.R.170
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Torre
Hayford Gauss Datum 73 X:	14770
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202848
Acesso:	Através da E.M. 1717-1
Descrição:	Edifício de planta sub-retangular, volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Casa cerrada por muro de vedação em cantaria e grade em ferro. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra de aparelho regular com silhares de juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a E, com escadaria em cantaria com arranque e remate em volutas. Apresenta 5 janelas de guilhotina, emolduradas e porta rectangular. No piso térreo, portão de verga recta. Fachada N, com escadaria de duplo lanço, rematada por porta de verga recta, e ao lado, janela de guilhotina. Fachada S, com porta de verga recta no 1º e 2º piso, ostentando esta um cachorro.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1744)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Luís Gonzaga Machado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Terá sido aqui que D. Nuno Álvares, após o seu casamento com Leonor de Alvim, se instruiu no uso das armas e da cavalaria que haviam de fazer dele o sustentáculo da independência de Portugal na crise dinástica de 1383/85. Possui anexos agrícolas (espigueiro datado de 1861 e eira).
Intervenções:	Séc. XIV: provável construção do solar; 1744: reedificação da casa (data em padieira); 1831: construção do anexo (data em padieira); 1861: construção do espigueiro
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	Isabel Lima Leite



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Tarrado
ID:	C.R.171
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Tarrado
Hayford Gauss Datum 73 X:	13997
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202684
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 520
Descrição:	Casa de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado 4 águas. Edifício com parte habitada em estado de conservação regular e parte em ruína. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular, com paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por cunhais apilastrados e vãos emoldurados. Fachada N, com muro tosco perpendicular, 2 escadarias, 1 delas com volutas, rematadas por vãos de entrada, e 3 ventanas lateralmente. No piso térreo, 1 portão de verga recta. Fachada E rasgada por 3 janelas de guilhotina. Fachada S, renovada, com acesso por escadaria de lanço, rematada por porta rectangular e janela ao lado.
Estado de Conservação:	Razoável / Ruína
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1749)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito.
Propriedade:	Privado: 2 proprietários
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas e outras casas

Observações:	Eira e apendre foram destruídos na década de 90.
Intervenções:	1749: construção da casa (data na padieira)
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	Maria Jacinto Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Coronel
ID:	C.R.172
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Raposeira
Hayford Gauss Datum 73 X:	11040
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205045
Acesso:	Junto à E.M. 524-1
Descrição:	Casa de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos em cantaria de pedra, de aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal voltada SE marcada no 1º piso por 5 portas de verga recta e 1 postigo. No piso superior, 6 janelas de guilhotina ornamentadas por cachorros. No pano central, um 3º piso, possivelmente construído em tabique, rebocado no exterior, com 4 janelas de guilhotina. Fachada NE marcada por porta rectangular e janela com cachorros. Escadaria com guardas em cantaria com remate alpendrado suportado por colunelo.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial
Utilização Actual:	Residencial e Comercial
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha lusa.
Propriedade:	Privado: Alberto Pereira
Enquadramento:	Peri-urbano, abaixo do Largo da Raposeira

Observações:	Possui na fachada NE inscrição em cartela "CORREIO / DA RAPOZEIRA / ANNO D 1795"
Intervenções:	Séc. XVIII: construção da casa
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	Joaquim Campos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa
ID:	C.R.173
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Raposeira
Hayford Gauss Datum 73 X:	10902
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205116
Acesso:	Largo da Raposeira
Descrição:	Casa de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos em cantaria de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca. Paredes rematadas por beiral. Fachada principal marcada por escadaria adossada com guardas em cantaria com remate alpendrado, suportado por 3 colunelos voltada a E marcada no 1º piso por 3 portas de verga recta, 1 janelo e 2 frestas, ambos gradeados. No piso superior, 6 janelas. Fachada S e N com volumes adossados, em eixo e lateralmente.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Maria Dores Machado
Enquadramento:	Peri-urbano, no Largo da Raposeira

Observações:	
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	Joaquim Campos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Jorge
<b>ID:</b>	C.R.174
<b>Freguesia:</b>	Refojos de Basto
<b>Lugar:</b>	Chacim
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	14258
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	205939
<b>Acesso:</b>	Desvio a partir da E.M. 519
<b>Descrição:</b>	Conjunto de 2 Edifícios, 1 de planta rectangular, primitivo, outro em U. Corpo primitivo: acesso através de portal coroadado por cruz latina e 2 pináculos. Fachadas com 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regula, de juntas consolidadas a argamassa. Cobertura em telhado de 4 águas. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada SE, com escadaria lateral com arranque em volutas, rematada por porta de verga recta. Parede com 2 portas no 1º piso e no 2º piso, 1 porta e 2 janelas gradeadas. Pano S, com ampliações recentes. Corpo em U: de pátio interior, fechado por portal. Volumes articulados e escalonado com águas furtadas e coberturas diferenciadas de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 1 e 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas consolidadas a argamassa.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito, tabique, tijolo; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: 3 herdeiros
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto de campos agrícolas e outras habitações

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (2 espigueiros, 2 eiras, e 2 alpendres).
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	14-04-2008
<b>Informações Orais:</b>	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Cimo de Vila
<b>ID:</b>	C.R.175
<b>Freguesia:</b>	Refojos de Basto
<b>Lugar:</b>	Chacim
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	14312
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	205894
<b>Acesso:</b>	Desvio a partir da E.M. 519
<b>Descrição:</b>	Casa de planta em U de dominante horizontal com coberturas diferenciadas em telhados de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a NO marcada por escadaria rematada por porta, ladeada por 2 janelas. Pano lateral com porta e janela. Fachada SO aberta por 5 janelas de verga recta. Fachada SE com 2 portões de verga recta no piso térreo e 3 janelas no piso superior. Possui pequeno volume adossado perpendicularmente.
<b>Estado de Conservação:</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVII (1696)
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, zinco, alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado: António Alberto Pereira Fonseca
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeada por campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro, alpendre e lagar).
<b>Intervenções:</b>	1696: construção da casa (data na padieira)
<b>Levantamento:</b>	14-04-2008
<b>Informações Orais:</b>	Cândido Pacheco



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Além
ID:	C.R.176
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Chacim
Hayford Gauss Datum 73 X:	14076
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205779
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 519
Descrição:	Casa de planta em U. Volumetria de dominante horizontal, com coberturas em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a E, onde as alas laterais apresentam escadarias adossadas perpendicularmente. O pano central é rasgado por portão de verga recta. Fachada da ala lateral voltada a S, marcada por 4 janelas no 2º piso, e 3 frestas no 1º. Fachada da ala lateral voltada a N com 3 janelas, 1 delas com verga curva. No piso térreo, porta rectangular.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1770)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Ana Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre).
Intervenções:	1770: construção da casa (data na padieira)
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	Maria Esperança





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de caseiro da Quinta do Mosteiro
ID:	C.R.177
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Quinta do Mosteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	11760
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204945
Acesso:	Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, com corpos articulados e escalonados, de volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra de aparelho misto com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas sob beiral. Fachada voltada a O, com 2 escadarias adossadas rematadas por vão de verga recta. Existência de varias janelas e portas rectangulares.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Urbano, junto ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Herdeiro
ID:	C.R.178
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Souto Longal
Hayford Gauss Datum 73 X:	12263
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205268
Acesso:	Junto à E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta irregular de volumetria de dominante horizontal, com volumes articulados e escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de 2 e 4 águas. Fachadas com 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, com paredes percorridas por embasamento, cunhais apilastrados, rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S, percorrida por embasamento, marcada no piso térreo por 4 janelas de guilhotina e porta de verga recta. No piso superior, 2 módulos de 1 sacada ladeada por 2 janelas de verga curva, molduradas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Jorge Bastos
Enquadramento:	Peri-urbano, à entrada da vila de Refojos

Observações:	Possui anexos agrícolas (alpendre, eira e alpendre).
Intervenções:	
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	Maria Cândida Castro



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta da Soalheira
ID:	C.R.180
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Soalheira
Hayford Gauss Datum 73 X:	13246
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203789
Acesso:	Junto à E.M. 520
Descrição:	Casa de planta rectangular com volume adossado a N, volumetria de dominante horizontal com cobertura de telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, sendo o 1º em pedra nua e no 2º rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral, com cunhais coroados por pináculos. Acesso à quinta através de portal moldurado, enquadrado por 2 pilastras, encimado por frontão e 2 pináculos. Fachada O com escadaria de pedra de arranque em volutas com remate em vão de entrada ladeado por 2 janelas. Fachada S, com 3 portas de verga recta no piso térreo; 5 janelas e uma varanda com 3 arcadas de volta perfeita em cantaria no piso superior. Fachada N, com volume adossado, apresenta vão em volta perfeita feito em aduelas.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro, ferro; Tubo de queda e caleiro: plástico.
Propriedade:	Privado: Manuel Martins Barroso
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas da propriedade

Observações:	
Intervenções:	1791: construção da casa (data em padieira); Década de 60: restauro
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	Manuel M. Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Urtigueira
ID:	C.R.181
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	13815
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210300
Acesso:	Junto à E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, revestida a argamassa de betão pintada de cor bege. Alçado principal voltado a NO, com entrada principal, vários vãos e escadaria adossada de acesso ao 2º piso. Alçado NE, com chaminé adossada com arranque no 1º piso. Alçado SE, com anexo térreo, construído em pedra com juntas consolidadas a argamassa. Alçado SO rasgado por vários vãos no 1º e 2º piso. Cunhais e ombreiras dos vãos em pedra.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Casa de Cantoneiro
Utilização Actual:	Residencial: Turística
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado; telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Publico: Municipal
Enquadramento:	Rural, junto à E.N. 311 e de campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa da Capela
<b>ID:</b>	C.R.182
<b>Freguesia:</b>	Riodouro
<b>Lugar:</b>	Eiró
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13490
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	209140
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.N. 311
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta quadrada de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de pequenas e médias dimensões. Apresenta as juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a E com porta de entrada no 1º piso, e no 2º, 2 ventanas, tendo uma delas ornamentadas por cachorros.
<b>Estado de Conservação:</b>	Bom
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII (1757)
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, alumínio e vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Maria Mota Antunes
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto de campos agrícolas.

<b>Observações:</b>	Possui a designação moderna de "Vivenda Vaz Oliveira". A designação de Casa da Capela deve-se ao facto de, ter existido na proximidade uma capela, desmantelada nos anos 90.
<b>Intervenções:</b>	1757: Construção do edifício; 2000: Recuperação total do edifício (lavagem de pedra, substituição do telhado, pintura das juntas)
<b>Levantamento:</b>	07-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Maria Mota Antunes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pereira
ID:	C.R.183
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13455
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208934
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Edifício de 2 corpos, um de planta longitudinal de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas e o outro mais recente, de planta quadrada com cobertura de telhado de 4 águas. Corpo primitivo em alvenaria de pedra, lisa, em aparelho irregular, com lajes de dimensões variadas assentes em junta seca. O alçado SO apresenta nítidas modificações com acrescentos e supressões, com cortes nos silhares, além da caixa de escadas em betão. Para NE, corpo em alvenaria de pedra, em aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e algumas ampliações em betão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Emília Barroso
Enquadramento:	Rural, junto de outras casas rurais e campo agrícolas.

**Observações:** Ostenta uma data na padieira, que se encontra cortada e de difícil leitura. Será provavelmente 1741.

**Intervenções:** 1741: Construção do edifício; Séc.. XIX/XX: Varias ampliações e modificações nas fachadas

**Levantamento:** 07-02-2008

**Informações Orais:** Fernando Fraga



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Rua
ID:	C.R.184
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13602
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209257
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Alçados em alvenaria de pedra em aparelho próximo do regular, composto por lajes de grandes dimensões. As juntas são revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Entrada principal no alçado E, apresentando vários vãos e caixa de escadas em pedra.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado: José Barroso Fernandes
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro e alpendre com sequeiro.
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Fernando Fraga



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Cabo
ID:	C.R.185
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16994
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210400
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Conjunto de vários corpos escalonados, caracterizados pela existência de 2 pisos e da cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Corpos assentes em fraga. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular com juntas revestidas a argamassa. Alçado principal voltado a SO com portal de entrada cerrado por portão em ferro. Possui alguns vãos no 2º piso e porta principal no 1º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Armando Barroso
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas e outras casas rurais

Observações:	Possui eira, espigueiro e corte.
Intervenções:	
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	Amadeu Fernandes





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Lagar
ID:	C.R.186
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13614
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209238
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.N. 311.
Descrição:	Conjunto de 2 Edifícios de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de medias e pequenas dimensões. Apresenta as juntas revestidas a argamassa. As fachadas são rasgadas por varias aberturas, tanto no 1º como no 2º piso. Entrada principal nos alçados N, com portão gradeado em ferro num Edifício e porta de entrada no outro.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	Séc. XVIII (1706)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro e ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico; Portão exterior: ferro.
Propriedade:	Privado: José Barroso Fernandes
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Esta casa possuía um lagar de azeite que já está desactivado há mais de 100 anos. Ainda se notam alguns vestígios. Este trabalhava através do sistema de tracção animal.
Intervenções:	1706: Construção da casa (data na padieira); Inícios séc. XX: desactivação do lagar.
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Correlinho
ID:	C.R.187
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	14240
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210405
Acesso:	Estradão em terra batida a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 águas. Alçados em alvenaria de pedra, de aparelho próximo do regular, com os silhares de dimensões médias, assentes em junta seca. Fachada principal no lado SE, com vários vãos e varanda em madeira. Em frente existe um quinteiro vedado por um muro. Fora deste, ainda no alçado SE, existe uma caixa de escadas que dá acesso ao 2º piso. Alçados SO e NE cegos. Alçado NE rasgado por varias janelas no 2º piso, mas sem vãos no 1º.
Estado de Conservação	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Varanda: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, a meia encosta virada para o Rio douro

Observações:	Esta casa tinha a anterior designação de "Casa do Barão". Esta casa possui eira, alpendre de grandes dimensões com silhares de boa cantaria em aparelho regular, um alambique e um moinho. Em frente a este edifício existem leiras de cultivo, com muros de suporte a atingirem 5 m de altura.
Intervenções:	
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Fernando Fraga



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Frutuoso
ID:	C.R.188
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13444
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208897
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de 2 corpos anexados, ambos com planta em L, de 2 pisos, apresentando cobertura em telhado de 4 águas. Apresenta pátio interior. Fachadas em alvenaria de pedra, de boa cantaria, em aparelho próximo do regular. Alçados exteriores com silhares assentes em junta seca, alguns alçados interiores apresentam juntas revestidas a argamassa de betão. No 1º piso Corpo N, apresenta varanda no 2º piso, suportado por 4 pilares em granito, de grande dimensão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Varanda: madeira, tijolo, betão.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	O edifício neste momento encontra-se numa fase de recuperação
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Fornelo
ID:	C.R.189
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Fornelo
Hayford Gauss Datum 73 X:	14803
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210061
Acesso:	Estradão de terra batida que liga ao cimo do lugar de Fornelo
Descrição:	Edifício de planta em L, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por lajes de dimensão reduzida, assentes em junta seca. Fachada SO rasgada por 4 ventanas no 2º piso. Fachada SE com acesso no piso térreo, marcado pela intensa vegetação que a começa a cobrir.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, vidro.
Propriedade:	Privado: Manuel José Pires
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos agrícolas

Observações:	Tinha uma eira, que foi desmantelada há cerca de 3 anos. Possui espigueiro e casa de caseiro em avançado estado de degradação.
Intervenções:	
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Lucinda Pereira Martins



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Mouta
ID:	C.R.190
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15871
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207740
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Quinta vedada por muro de cantaria, formando pátio interior, formada por vários volumes, articulados e escalonados, de volumetria de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho misto, com silhares assentes em junta seca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija sob beiral. Entrada através de portal de verga recta.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Mouta Pinto de Almeida
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro).
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa; 1908: construção do portal
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Além
ID:	C.R.191
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15885
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207689
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, de corpos articulados e escalonados, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a N, com escadaria adossada lateralmente, rematada por vão rectangular; 3 janelas de guilhotina, e no 1º piso, 2 portões de verga recta. Volume em eixo NE-SO, de aparelho irregular, onde a sua fachada S, é voltada para a eira, sendo aberta no piso térreo por 2 portões de verga recta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guarda corpos da escadaria: ferro.
Propriedade:	Privado: António Marques
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Torres
ID:	C.R.192
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15959
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207773
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Quinta vedada por muro de cantaria, formando pátio interior, formada por vários volumes, articulados e escalonados, de volumetria de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 1 e 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija sob beiral. Entrada através de portal de verga recta, coroado por 2 pináculos com remate em esfera, e no centro cruz latina de secção quadrangular assente sob plinto.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito.
Propriedade:	Privado: Fernando Torres
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Marques
ID:	C.R.193
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	16010
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207747
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE, com escadaria com guardas em cantaria, adossada lateralmente rematada por porta de verga recta; 3 janelas ornamentadas por cachorros; no 1º piso, 2 frestas horizontais. Face SO, rasgada por fresta no 1º piso e janela no piso superior.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (alpendre e eira).
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa
ID:	C.R.194
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16350
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206120
Acesso:	Através da E.M. 519
Descrição:	Edifício de planta em L, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Entrada a E, através de portal de verga recta. Fachada E marcada por portão no piso térreo e janela no 2º piso, ambos de verga recta. Fachada S, com 4 ventanas e no 1º piso, 3 frestas e porta de verga recta. Fachada O com escadaria adossada lateralmente com remate em vão de entrada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1873)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 519

Observações:	
Intervenções:	1873: construção do portal (data na padieira)
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barroso
ID:	C.R.195
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15919
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207719
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Edifício de planta irregular, volumetria de dominante horizontal, com corpos articulados e escalonados com cobertura em telhado de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho misto, com silhares assentes em junta seca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por sob beiral. Fachada principal voltada a SE, com portão de verga recta e 3 janelas no 2º piso. Escadaria adossada lateralmente, com guardas em ferro forjado, rematada por vão de entrada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: ferro, vidro, alumínio, madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo.

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Costa
ID:	C.R.196
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13525
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207706
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1702
Descrição:	Quinta cerrada por muro de vedação em cantaria, formando pátio interior. Composta por 2 corpos, articulados, de planta quadrada, de volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas consolidadas a argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Armando Pereira Ramos
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	Séc. XVIII: construção da casa?; 1847: construção do espigueiro; 2000: Restauro global do edifício.
Levantamento:	
Informações Orais:	Silvina Ramos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.197
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15604
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210359
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de boa cantaria, em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija. Fachada SE, com escadaria adossada rematada por porta, e a ladear, 2 ventanas. Fachada NE marcada pela existência de ventanas no 2º piso, uma delas com cachorros; no 1º, 3 portas de entrada e frestas. Fachada NO, de plano irregular, com caixa de escadas adossada rematada por porta; 2 ventanas de pequena dimensão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guarda-corpos da escadaria: ferro.
Propriedade:	Privado: Maria Júlia
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro e alpendre.
Intervenções:	1834: construção da casa?(data na padieira); 1884: construção da escadaria (data na face exterior)
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Maria Vilela Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pial
ID:	C.R.198
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15590
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210375
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Casa composta por 3 volumes, ambos de planta quadrada de volumetria de dominante horizontal e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas de 1 e 2 pisos, em alvenaria de pedra em aparelho regular, composto por silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Corpo a O, com fachada principal voltada a S, aberto por portão de verga recta, e no piso superior, janela e porta rectangular. Corpo E, com fachada principal voltada a E, rasgada por porta e janela, ambos de lintel curvo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX (1867)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Manuel Barroso
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas.

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1867: construção do 2º corpo (data na padieira); Década de 50: substituição do telhado.
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Maria Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Regueiro
ID:	C.R.199
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15640
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210307
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de planta em E de corpos escalonados de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho regular, composto por silhares bem lavrados, assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija. Fachada principal voltada a NE com portal coroado por pilastras e cruz latina. Fachada SO rasgada por alguns vãos no 1º e 2º piso. Fachada NO cerrada por portão de ferro, com parede aberta por 2 ventanas. Fachada SE com pequeno anexo adossado no 1º piso.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, alumínio.
Propriedade:	Privado: Domingos Pereira Lima
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui eira, alpendre com pilastra de suporte do telhado com inscrição datada de 1839, e espigheiro com relógio de sol datado de 1916.
Intervenções:	Década de 70: Colocação de telhado; Década de 00: Recuperação global do edifício
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Maria Vilela Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Santo
ID:	C.R.200
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15600
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210490
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com lajes de dimensões variadas com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SE, possui escadaria adossada rematada por entrada alpendrada. Fachada SO com escadaria anexa rematada por entrada alpendrada. Fachada NO com 5 ventanas no 2º piso mas cega no 1º. Fachada NE rasgada por 2 portas no 1º piso, varanda e 2 janelas no 2º. Cunhais apilastrados. Chaminé de grandes dimensões no telhado. Caleiro e tubo de queda visíveis.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, vidro, madeira, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto dos campos agrícolas.

Observações:	A casa dividia-se em 2 corpos: a "Obra" e o "Barracão". Este foi reconstruído em 1950.
Intervenções:	1932: Construção da casa? (data em padieira); 1950: Ampliação
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Maria Alice



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Eira
ID:	C.R.201
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16425
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206193
Acesso:	Junto à E.M. 519
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de corpos escalonados, de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, composta por lajes de dimensões variadas. Entrada principal a NE, com portal e porta de entrada alpendrada. Fachada NO, com pedra assente em junta seca. Fachada SO, rasgada por ventana, com parte ampliada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1839)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Aníbal João Calçada
Enquadramento:	Rural.

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	Maria Magalhães





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Além
<b>ID:</b>	C.R.202
<b>Freguesia:</b>	Riodouro
<b>Lugar:</b>	Leiradas
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	16413
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	206209
<b>Acesso:</b>	Desvio a partir da E.M. 519
<b>Descrição:</b>	Edifício com pátio interior, de corpos escalonados, planta irregular com varias modificações, 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada SE, em 2 corpos: corpo E, rasgado por ventanas no 2º piso, e varias frestas no 1º, apresenta aparelho regular com silhares bem lavrados. Corpo O: de aparelho mais tosco composto por lajes de tamanhos irregulares, com 2º piso revestido a argamassa de betão e pintado de cor branca. Fachada E, rasgada por pequeno vão, de aparelho próximo de regular, assente em junta seca.
<b>Estado de Conservação</b>	Bom
<b>Época:</b>	Contemporânea
<b>Cronologia Especifica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Domingos Tomas Santos
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto de campos de cultivo.

<b>Observações:</b>	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
<b>Intervenções:</b>	Séc.. XIX: construção da casa?; 1899: construção do espigueiro; Década de 90: Restauro e ampliação da casa.
<b>Levantamento:</b>	18-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Maria Rosa Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Santo
ID:	C.R.203
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14150
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210970
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho regular, com silhares bem lavrados de tamanho homogéneo, assentes em junta seca. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Fachada E, com 2 frestas horizontais no 1º piso e 3 janelas no 2º. Fachada S, com ampliação recente adossada, construída em betão. Fachada N, no 1º piso, rasgado por porta rectangular com padieira que ostenta a data de construção. No 2º piso, janela rectangular.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1767)
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio, plástico; Anexo: betão.
Propriedade:	Privado: Ermelinda Pereira Delgado
Enquadramento:	Rural, junto de outras habitações e campos agrícolas.

Observações:	
Intervenções:	1767: Construção da casa (data na padieira); Década de 40: Colocação do telhado; Década de 80: Construção do anexo
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Manuel dos Santos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa das Lages
ID:	C.R.204
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18196
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208808
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal com 2 pisos e cobertura de telhado de 2 águas. Embasamento no afloramento rochoso. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular composto por lajes de dimensão reduzida, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a SO rasgada por 2 ventanas no 2º piso e porta no 1º. A O, entrada com portal com lintel datado, cerrado por portão em ferro forjado de cor encarnada. Empenas pintadas de cor branca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1848?)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado: Baltazar Vilela
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	1848: construção da casa? (data no lintel do portal): 2005: restauro do edifício
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pensal
ID:	C.R.205
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18207
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208753
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, composto por silhares de boa cantaria de tamanho homogéneo com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Possui portal de entrada a O, cerrado por portão de ferro forjado, com padieira datada. Fachada SO rasgada por ventana no 2º piso.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1925)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio.
Propriedade:	Privado: António Martins Gonçalves
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Loureiro
ID:	C.R.206
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18177
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208830
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de corpos escalonados com 2 e 3 pisos e cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Embasamento no afloramento rochoso. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, composto por silhares de boa cantaria de tamanho variado, assentes em junta seca. Fachada SO marcada pela existência de ventanas no 2 e 3º piso, possuindo 2 delas padieiras salientes e uma cachorros. No 1º piso, existem 5 frestas. Fachada NO rasgada por porta rectangular com padieira a ostentar inscrição e data. Fachada SE apresenta corpo anexo com acesso frontal em escadaria.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1822)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, ferro, madeira.
Propriedade:	Privado: Laura Afonso
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	A padieira da entrada tem a seguinte inscrição: "BOABISTA ANNO 1822". Possui eira, espigueiro e alpendre.
Intervenções:	
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do João Luís
ID:	C.R.207
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18141
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208775
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Apresenta 2 corpos distintos: o 1º a O, de alvenaria de pedra de aparelho tosco com juntas consolidadas a argamassa, rasgado na fachada SO por 2 ventanas no piso superior; o 2º a E, de alvenaria em pedra com um aparelho mais cuidado, composto por silhares de tamanho homogéneo, revestidos a argamassa. Apresenta caleiro e tubo de queda, além da escadaria adossada e 3 janelas no 2º piso. Fachada SE com varanda fechada em pedra, suportada por pilastras.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha e telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Domingos Pires Lima
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas.

Observações:	Possui espigueiro datado de 1863.
Intervenções:	
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Almerinda Antunes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos de Baixo
ID:	C.R.208
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18097
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208790
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho regular composto por silhares de boa cantaria, assentes em junta seca. Paredes rematadas em cornija. Fachada principal voltada a NO rasgada por varias ventanas, com acesso frontal e lateral ao 2º piso, através de 2 escadarias adossadas. No 1º piso 3 portas de entrada, tendo a porta sul o lintel datado. Fachada NE cega. Fachada SO com telhado escalonado, apresenta um aparelho menos regular, com ventanas ornamentadas por cachorros. Esta fachada não apresenta cornija.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Especifica:	Séc. XVII (1678)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Vitorino Carvalho
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas.

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro).
Intervenções:	1678: construção da casa (data no lintel)
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa dos de Cima
ID:	C.R.209
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18118
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208808
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Casa de planta irregular composta por vários corpos articulados e escalonados. Volumetria de dominante horizontal, com cobertura diferenciada em telhados de 2 e 3 águas Fachadas de 2 pisos em alvenaria de pedra, de aparelho misto com juntas revestias a argamassa, pintadas de cor branca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Sofia Barroso
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	Possui inscrição na padieira do portal "JOAO BATYSTAM ANNO 1837"
Intervenções:	1837: construção da casa (data na padieira)
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Rego
ID:	C.R.210
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18111
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208823
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de pátio interior, de planta quadrada com 3 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Vários corpos escalonados. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho regular composto por silhares de dimensões homogéneas. Fachada principal voltada a SO marcada por 2 corpos: o 1º, de pedra assente em junta seca; 2º, corpo primitivo, mas com alterações recentes, com parede rematada por cornija até ao 2º piso; juntas consolidadas a argamassa e pintadas de branco. Toda a fachada está rasgada por ventanas no 2º piso, no 3º, 2 varandas e seteiras no 1º. Fachada SE, com portal que ostenta inscrição, no 2º piso e acesso em escadaria. A NE existe outra entrada através de portal.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1837)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Sofia Barroso
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	A padieira do portal a SE ostenta uma inscrição: "JOAO BATISTA ..... 1837"
Intervenções:	1837: construção da casa? (data em padieira);
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Cerca
ID:	C.R.211
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13695
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207812
Acesso:	Junto à E.M. 1702
Descrição:	Edifício de 2 corpos, de planta em L, com 2 pisos e cobertura em telhado escalonado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, composto por lajes de dimensão reduzida. As paredes estão pintadas de cor branca. Fachada S: corpo O, 2 ventanas no 2º piso e uma no 1º; corpo E, marcado por varanda fechada em tijolo, rasgada por varias ventanas no 2º piso. No 1º piso, pedra nua, com juntas revestidas a argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha, telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Varanda: tijolo.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Francisco Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	Década de 90: Varanda fechada em tijolo
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Francisco Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Miguel
ID:	C.R.212
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18237
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208791
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta longitudinal com 1e 2 pisos e cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular composto por lajes de dimensão variada, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a N rasgada por vários vãos. Fachada E com portal. Fachada O adjacente a outro Edifício, com 2º piso alterado através obras recentes.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito e bloco de cimento; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: 3 proprietários
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Vilela
ID:	C.R.213
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13540
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207580
Acesso:	Junto à E.M. 1702
Descrição:	Edifício de planta em L, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular composta por lajes de dimensões variadas, com juntas revestidas a argamassa. Fachadas NO e NE, marcadas pela existência de aradeiras. Fachada NO, rasgada por 3 ventanas no 2º piso e frestas no 1º. Fachada SO com ventana no 2º piso. Fachadas interiores, bastante deterioradas apresentam paredes em tabique e varandas em madeira.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Luís Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo

Observações:	Possui eira e alpendre.
Intervenções:	Década de 60: Restauro do edifício e construção do alpendre e eira.
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	José Maria Barros



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima
ID:	C.R.214
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Meijoadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18900
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210126
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício composto por 3 corpos escalonados, com 2 pisos e cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho regular composto por silhares de boa cantaria, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija. Fachada principal voltada a E com portal de entrada, cerrado por portão em ferro forjado. Acesso frontal ao 2º piso em escadaria adossada. 1º piso, vão de entrada e 2 ventanas no 2º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1879)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	Possui eira, espigueiro, moinho e forno.
Intervenções:	1879: construção da casa; Década de 60: substituição do telhado
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Manuel Santos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.215
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Meijoadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18889
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210090
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta irregular, de corpos escalonados, com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho regular composto por silhares de boa cantaria, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija. Fachada principal voltada a E com portal de entrada, cerrado por portão em ferro forjado. Acesso frontal ao 2º piso em escadaria adossada. 1º piso, vão de entrada e 2 ventanas no 2º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1822)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto de outras casas e campos de cultivo

Observações:	Possui eira, espigueiro, palheiro e casa de caseiro.
Intervenções:	1822: construção da casa (data na padieira); Década de 60: Substituição do telhado; 2004: Acrescento em betão na casa do caseiro.
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Martins
ID:	C.R.216
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Meijadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18903
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210100
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta em L, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho irregular, composta por lajes de dimensão variada assentes em junta seca.. Fachada principal voltada a S, rasgada por 3 ventanas no 2º piso, ornamentadas por cachorros. Possui escadaria adossada, rematada por porta. Fachada SO cega. Fachada NE em piso térreo com vão de entrada alternativa.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Manuel Gomes Martins
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos agrícolas..

Observações:	Sofreu incêndio há cerca de 40 anos. Possui eira e espigueiro datado de 1874.
Intervenções:	Séc. XIX: construção da casa?; 1874: construção do espigueiro; Década de 60: Substituição do telhado.
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Emília Rosa Pereira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Loureiro
ID:	C.R.217
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13228
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208045
Acesso:	Desvio a partir da E.N.311
Descrição:	Edifício de planta em L, de 3 pisos, com cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Volumetria de dominante horizontal composta por volumes articulados. Fachadas em alvenaria de aparelho regular, composta por silhares de boa cantaria, assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral (excepto fachada O). Fachada principal voltada a S, rasgada por janelas de verga curva no 2º e 3º piso e frestas no 1º. Apresenta aparente continuidade do Edifício. Fachada O com volume adossado, caiado de branco, apresenta juntas revestidas a argamassa e vãos de verga recta. Fachada E com porta de verga recta encimada por janela de verga curva. Alçados interiores rebocados e pintados de branco.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: António João Carvalho
Enquadramento:	Rural, perto da Casa da Eira

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Laranjeira
ID:	C.R.218
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13343
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208037
Acesso:	Desvio a partir da E.N.311
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria marcadas por varias ampliações: 3 corpos: primitivo, desprovido de telhado, de aparelho tosco, pedra assente em junta seca, ornamentado com 4 cachorros no 2º piso e vão de entrada (fachada N); 2º corpo: aparelho irregular, pedra assente em junta seca, parede com remate em cornija, desprovido de cobertura; 3º corpo: aparelho regular com pedra de cantaria, remate em cornija. Fachada O com janela de cantaria ornamentada por cachorros. Entrada principal a S, com escadaria rematada por vão de entrada. Tubo de queda e caleiro visível nesta fachada.
Estado de Conservação:	Mau / Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico e alumínio.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, perto da Casa da Eira

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Maria Martins



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.219
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15588
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210450
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de 2 corpos escalonados, de planta longitudinal, com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, composto por lajes de dimensões variadas. Juntas revestidas a argamassa. Corpo primitivo com fachada voltada a NO marcado pela existência de 3 ventanas no 2º piso. 2º Corpo com fachada voltada a SO, de aparelho mais tosco, com embasamento no afloramento rochoso. Alçados interiores bastante alterados, com aplicações recentes de betão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: António Carvalho
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro e eira)
Intervenções:	1689: construção da casa (data na padieira); 1857: ampliação do edifício (data na padieira); Década de 70/80: Ampliações e modificações nos alçados interiores.
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	António Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Ramos
ID:	C.R.220
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18170
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208799
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Embasamento constituído por lajes de pequena dimensão. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho próximo do regular composto por silhares de dimensões homogéneas. Fachada principal voltada a SO marcada por 3 panos: o 1º, de aparelho mais cuidado, apresenta as juntas revestidas a argamassa; o 2º, apresenta a pedra assente em junta seca; 3º, de aparelho tosco com pedra miúda, desprovido de telhado e em elevado estado de degradação. Toda a fachada esta rasgada por ventanas no 2º piso e 2 portas no 1º.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, Caleiro e tubo de queda: ferro.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e outras casas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Trás da Casa
ID:	C.R.221
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15575
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213595
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta triangular com 2 pisos e com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho próximo do regular, com lajes de grandes e medias dimensões assentes em junta seca. Alçado principal voltado a O, com algumas janelas no 2º piso e porta de entrada no 1º com acesso em escadaria. Alçado N, com escadaria em pedra rematada no 2º piso, por porta de entrada. De frente a este alçado existe a eira e um espigueiro.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto de outras habitações

Observações:	Possui eira e espigueiro datado de 1848.
Intervenções:	
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa de Reguengos de Baixo
<b>ID:</b>	C.R.222
<b>Freguesia:</b>	Riodouro
<b>Lugar:</b>	Eiró
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13542
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	208920
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.N. 311
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta semelhante a U, de 2 pisos com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, disposta em aparelho próximo do regular, composto por lajes de dimensões variadas. Paredes rematada com cornija sob beiral. Entrada principal com portal. Fachada NE com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca com 4 ventanas de verga recta e 1 varanda. Fachada SE, alvo de alterações recentes, com emprego de betão.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Sécs. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Manuel Mendes Gonçalves
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto a campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Possui eira e espigueiro de grandes dimensões.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	07-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Cândida M. Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Sousa
ID:	C.R.223
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13504
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209077
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta em L de 2 pisos com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho irregular com lajes de dimensões reduzida e média, com juntas revestidas a argamassa pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SE, com vários vãos no 1º e 2º piso. Alçado N cego. Alçado SO, com 2 tramos, sendo o 1º em alvenaria de pedra e o 2º rebocado a betão e pintado a cor branca. Este tramo possui vãos de pequena dimensão. Portão de entrada em ferro.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, madeira, vidro, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico; Beiral: betão; Portão: ferro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Cândida M. Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Manel Zé
ID:	C.R.224
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15943
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207802
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1703
Descrição:	Edifício de planta sub- rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija sob beiral. Fachada SO, rasgada no 1º piso, por porta de verga recta e fresta gradeada. No piso superior, 2 janelas. Fachada SE marcada por 6 janelas no 2º piso e algumas frestas no 1º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro, zinco.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Manuel Pereira Mendes
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	Possui eira sobrelevada, alpendre e espigueiro datado de 1847. Pode-se aceder ao espigueiro através de um passadiço que atravessa a rua.
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa; 1847: construção do espigueiro
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Martins
ID:	C.R.225
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13447
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208925
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta em U, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, compostas por silhares de tamanhos variados, dispostas em aparelho próximo do regular. Fachada NE e NO com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca. Na fachada NE existe escadaria adossada com duas entradas que dá acesso ao 2º piso. Fachada SE com pedra assente em junta seca apresenta vãos ornamentados com cachorros no 2º piso, e porta rectangular com frestas horizontais no 1º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio, Beiral: tijolo; Escadaria: betão e pedra.
Propriedade:	Privado: Custodio Luís
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas.

Observações:	Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Major
ID:	C.R.226
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16436
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206159
Acesso:	Junto à E.M. 519, na bifurcação onde existe o cruzeiro de Leiradas
Descrição:	Edifício de pátio interior de planta em L, com 3 pisos e cobertura em telhado de 2 e 3 águas onde assente chaminé trapezoidal de grandes dimensões. Fachadas em alvenaria de pedra, de boa cantaria, em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Entrada principal a NE com portal de verga curva. Adossado a E, Edifício de aparelho irregular, com juntas argamassas e pintadas de branco. Fachada NO, rasgada por 4 ventanas no 3º piso, e algumas frestas no 2º. Fachada SO com acesso em escadaria rematado por varanda em cantaria, suportada por cachorros, e entrada alpendrada suportada por 2 colunelos. Dos lados 4 ventanas molduradas. No 1º piso, vãos de entrada.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: José Bastos
Enquadramento:	Rural, junto da E.M. 519 e dos campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	Maria Rosa Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Portelada
ID:	C.R.227
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13360
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208890
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta em L, com corpo adossado lateralmente a N. Volumetria de dominante horizontal. Acesso a E, através de portal de verga recta, moldurado, enquadrado por pilastras. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a S, rasgada no piso térreo por 4 portas de verga recta. Possui fontanário adossado. Piso superior com 5 janelas, e 2 sacadas. Entre estas, 1 janelo, ornamentado por 2 cachorros. Fachada E com escadaria adossada lateralmente, com remate alpendrado, suportado por 2 colunelos; porta e janela de verga recta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1725)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Varandas (guarda-corpos): ferro.
Propriedade:	Privado: Afonso Pereira
Enquadramento:	Rural, rodeado de campos agrícolas.

Observações:	Possui alpendre e lagar de azeite.
Intervenções:	1725: Construção da casa (data na padieira); 2004-2007: Recuperação do edifício após incêndio em 2004.
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Fraga
ID:	C.R.228
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14325
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211030
Acesso:	Junto à E.N.311
Descrição:	Edifício de planta em L, de volumetria de dominante horizontal, com volumes articulados e escalonados, 2 pisos com cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra com lajes de dimensões variadas. O aparelho é na sua maioria, irregular, com as juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Entrada principal no lado N, com escadaria em pedra e existência de vários vãos de verga recta no 1º e 2º piso. As restantes fachadas apresentam grande quantidade de aberturas, definidas por portas, janelas e frestas.
Estado de Conservação:	Regular
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telha: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto da E.N. 311 e campos agrícolas.

Observações:	No interior da casa, no 1º piso, podemos observar a estrutura de suporte em arco abobadado. Possui alpendre, eira e espigueiro. Este encontra-se em ruínas e era de boa cantaria. Em frente à casa., existe a "Sala do Lagar", lagar de azeite desactivado há cerca de 50 anos.
Intervenções:	2007-2008: O edifício encontra-se em remodelações.
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Manuel dos Santos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.229
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14226
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211033
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Conjunto de 2 Edifício. Edifício N, de planta longitudinal de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Parte O da casa ampliada no séc. XIX, destinada a alfaias agrícolas e palheiro voltado a S, para a eira. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho irregular com algumas partes com juntas consolidadas a argamassa. Edifício S, com 2 pisos, planta em L e cobertura em telhado de 3 águas. Apresenta fachadas em alvenaria de pedra de aparelho mais regular e com lajes de maior dimensão. As juntas são revestidas em argamassa e outras assentes em junta seca. Todo o Edifício apresenta vários vãos a nível dos 2 pisos.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII/XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura; granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, zinco.
Propriedade:	Privado: Manuel Carvalho Dourado
Enquadramento:	Rural, junto aos campos de cultivo.

Observações:	No acesso à eira existe um pilar, que seria uma padieira de outro edifício, já que ostenta a data de 1699. Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	1786: construção da casa? (data na padieira);1870: construção do espigueiro; 1889: ampliação do edifício (data em padieira);
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Manuel Carvalho



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

Designação:	Casa da Inês
ID:	C.R.230
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14136
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210985
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício com planta em L, de 2 pisos e com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, com aparelho irregular composto por lajes de tamanhos variados, assentes em junta seca. Alçado principal voltado a E, rasgado por vários vãos no 1º e 2º piso.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Joaquim Dourado Fraga
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas e outras habitações.

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

11-02-2008

Informações Orais:



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Adelino
ID:	C.R.231
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14123
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210960
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta quadrada de 2 pisos, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra disposta em aparelho irregular com lajes de dimensões variadas, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Alçado principal voltado a SE, com janela no 2º piso ornamentada por cachorros. Na padieira ostenta data de construção da casa. Alçado NE, com pequeno anexo no 1º piso, em betão de cor branca, com cobertura em telhado de 1 água. Escadaria de acesso ao 2º piso. Alçado N, com ampliação recente em betão pintado de cor branca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1742)
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Rosalina Barroso Passos
Enquadramento:	Rural, junto de outras habitações e campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	1742: Construção da casa (data em padieira); 2006: Ampliação do edifício
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Rosalina Barroso Passos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Lamedo
ID:	C.R.232
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14216
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211050
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício com 3 corpos em U, de 2 pisos com cobertura telhado de 2 e 4 águas. Corpo O com fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular e assente em junta seca. Corpo E, no 1º piso, com fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. No 2º piso, restauro e revestimento em argamassa de betão. Entre os 2 corpos existe o portal de entrada com padieira a ostentar a data de 1670. Observa-se no alçado interior do corpo N, o 2º piso construído à base de betão, que é suportado por estrutura de pilares em abobada (2 arcos).
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito e betão; Telhado: telha marselha.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Manuel Barroso
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos agrícolas.

Observações:	
Intervenções:	1670: Construção da casa (data na padieira); 1855: Construção do espigueiro; Década de 50: Substituição do telhado; Década de 80: Restauro e ampliação do edifício.
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Manuel dos Santos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Bento
ID:	C.R.233
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14190
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211105
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta em U, de 2 pisos com cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho regular, com lajes de dimensão homogénea. Parede rematada em cornija. Alçado SO, com 2 tramos de alturas diferentes, caracterizados pela pedra assente em junta seca. 1º tramo rasgado por porta no 1º piso e janela com padieira com arco rebaixado no 2º. No 2º tramo existe caixa de escadas adossada. Alçado NO, com entrada no piso térreo, apresenta paredes com junta revestida a argamassa de betão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, zinco, alumínio, vidro.
Propriedade:	Privado: José Lopes Durão Fraga
Enquadramento:	Rural, junto a outras casas e campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Manuel dos Santos





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Reguengos de Cima
ID:	C.R.234
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13523
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208940
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta semelhante a L, de 2 pisos, com cobertura de telhado em 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com pedra de dimensões variadas. As juntas são revestidas a argamassa. Alçado SE revestido a argamassa de betão, pintado de cor branca. Alçado N, rasgado por portão e janela no 1º piso onde apresenta data na padieira. No 2º piso, 2 vãos. Parede rematada em cornija. Acesso ao alçado NO no 2º piso, através de rampa com piso em betão e suporte lateral em pedra. O beiral é em betão pintado de cor branca.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1833)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio, mármore; Beiral: granito, betão.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas

Observações:	Possui no lado N, espigueiro, eira e alpendre.
Intervenções:	1833: Construção da casa (data na padieira); Década de 00: Recuperação global do edifício
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Cândida M. Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Seco
ID:	C.R.235
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15520
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213584
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta irregular de volumes articulados e escalonados, volumetria de dominante horizontal com cobertura diferenciada em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho próximo do regular, com lajes de dimensões médias, revestidas com argamassa. Fachada principal voltada a E, com entrada em piso térreo com porta de verga recta a ostentar data de construção. São visíveis o caleiro e tubo de queda.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1743)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Caleiro e tubo de queda: alumínio e plástico.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de António Fernandes
Enquadramento:	Rural, junto de campos de cultivo

Observações:	Esta casa está junta à Casa da Eira, de aparelho mais tosco, e com ampliações recentes em bloco de cimento.
Intervenções:	1743: Construção da casa? (data na padieira)
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Quinta de Santo Estêvão
ID:	C.R.236
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13248
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208760
Acesso:	Desvio a E, a partir da E.N. 311
Descrição:	Conjunto de 2 Edifícios. Edifício O, com planta quadrada e com cobertura de telhado de 4 águas, onde estão assentes 2 chaminés. Edifício O, de planta em L, com cobertura de telhado de 4 águas. As fachadas são em alvenaria de pedra disposta em aparelho irregular, de dimensões medias e reduzidas, com juntas revestidas a argamassa. Entrada principal voltada a NO, com entrada desprovida de portão.
Estado de Conservação	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial e Turística
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto à E.N. 311

Observações:	A Quinta de Santo Estêvão é Casa de Turismo Rural. Possui espigueiro.
Intervenções:	Este edifício foi alvo de restauro
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Duro
ID:	C.R.237
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15565
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213574
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta em U, de 2 pisos com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de dimensões medias, disposta em aparelho regular. As juntas são revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O, rasgado por vários vãos no 1º e 2º piso e com escadaria adossada. A parte S deste alçado corresponde a uma ampliação e existe um passadiço no 2º piso sobre a rua de acesso ao espigueiro. Este aumento possui pedra assente em junta seca. Existência de algumas frestas no 1º piso. Alçados interiores já com algumas ampliações em argamassa de betão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, vidro, ferro, madeira.
Propriedade:	Privado: Herdeiros da Casa do Duro
Enquadramento:	Rural, junto de outras casas rurais e campos de cultivo

Observações:	Este edifício teria a planta original em L. Com a criação do corpo S no final do séc. XIX, transformou-se em U. Possui eira, espigueiro e alpendre.
Intervenções:	1873: Ampliação do edifício corpo S (data na padieira)
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cajus
ID:	C.R.238
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15575
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213520
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Conjunto composto por 2 edifícios. O Edifício N, é de planta longitudinal de piso térreo, com cobertura em telhado de 2 águas, apresentando uma alvenaria em pedra, de aparelho irregular de dimensões reduzidas assente em junta seca. São visíveis alguns vãos de dimensões reduzidas. O Edifício S, apresenta uma planta em L, com cobertura de telhado de 2 e 4 águas, ostentando uma alvenaria de pedra de aparelho mais regular, embora as dimensões das lajes sejam variadas, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Domingos Barroso Pereira
Enquadramento:	Rural, enquadrado em paisagem de campos agrícolas.

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Teixeira
ID:	C.R.239
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14236
Hayford Gauss Datum 73 Y:	214374
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Edifício de 2 corpos de planta longitudinal, de 2 pisos com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho irregular, compostas por lajes de dimensões variadas, com juntas revestidas a argamassa. Alçado principal voltado a E, rasgado por porta de grandes dimensões no 1º piso e 2 vãos no 2º.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, vidro, madeira.
Propriedade:	Privado: Rosalina Vaz Durão
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro e um alpendre datado de 1778.
Intervenções:	Séc. XVIII: construção da casa?; 1778: construção do alpendre; 1841: construção do espigueiro
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Rosalina Durão



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barroso
ID:	C.R.240
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Toninha
Hayford Gauss Datum 73 X:	16232
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211394
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular de medias dimensões assente em junta seca. Alçado principal voltado a E rasgado por vários vãos no 1º e 2º piso.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, zinco, vidro.
Propriedade:	Privado: Alfredo Barroso
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo e monte inculto.

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Teresa Pires



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

Designação:	Casa de Além
ID:	C.R.241
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Toninha
Hayford Gauss Datum 73 X:	16240
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211357
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Conjunto de 3 volumes escalonados, de planta longitudinal de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular com lajes de pequena dimensão assentes em junta seca. Alçado principal voltado a O, com portal de entrada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, zinco.
Propriedade:	Privado: Aires Pires
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Teresa Pires





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Pires
ID:	C.R.242
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16938
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210432
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício com pátio interior, com planta primitiva em U, apresentando algumas ampliações, possui 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa. Alçado principal voltado a NE, com portal de entrada encimado por cruz latina. Ao lado, fachada com de escadaria adossada, com parede rematada por cornija. Alçado SO possui escadaria adossada rematada por porta de entrada no 2º piso. No 1º piso pequeno anexo recente. Fachada NO com 2 janelas no 2º piso e portão em ferro forjado no 1º. No telhado 2 chaminés.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Residencial: Habitação
Utilização Actual:	Residencial: Habitação
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: António Venâncio
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo.

Observações:	Possui 2 espigueiros, eira e um alpendre em pedra de boa cantaria, datado de 1793.
Intervenções:	Séc. XVIII: construção da casa?; 1793: construção do alpendre; 1953: restauro
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	Carlota Ramos



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Venda Nova
ID:	C.R.243
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16970
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210532
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta em U, de 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular. Alçado principal voltado a N, com porta de entrada no 1º piso e 2 vãos no 2º. Parede com juntas revestidas a argamassa. Fachada O cega no 1º piso e 3 janelas no 2º, com paredes de pedra assente em junta seca. Fachada S, cega, quase justaposta a outra casa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1881)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto de campos de cultivo

Observações:	Possui eira e espigueiro.
Intervenções:	1881: Construção da casa? (data na padieira)
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	Amadeu Barroso



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Martins
ID:	C.R.244
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16945
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210492
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Conjunto de vários corpos, escalonados, de 2 pisos com cobertura de telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de boa cantaria, em aparelho próximo do regular, assente em junta seca. Fachada principal voltada a S, com acesso sobrelevado ou por caixa de escadas em pedra. Além das 2 portas de entrada, destaca-se uma fresta horizontal e uma janela. Corpo O, com marcas de futuros acrescentos, com parede cega voltada a S.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro.
Propriedade:	Privado: José Fernandes Lopes
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas e casas rurais.

Observações:	Possui eira, espigueiro e um alpendre em pedra de boa cantaria.
Intervenções:	1984: Arranjos exteriores
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	Amadeu Fernandes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do José Maria
ID:	C.R.245
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16979
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210450
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Edifício de planta longitudinal com 1 e 2 pisos e cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra. Entrada principal a N cerrada por portão em ferro. Parte E do Edifício de aparelho mais tosco assente em junta seca. Parte O mais elaborada, com pedra de cantaria de maiores dimensões com juntas revestidas a argamassa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, alumínio, vidro, zinco; Portão: ferro.
Propriedade:	Privado: Senhorinha Ramos
Enquadramento:	Rural, junto à Capela de São Tiago.

Observações:	
Intervenções:	
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima
ID:	C.R.246
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16493
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206226
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 519
Descrição:	Edifício com pátio interior, de planta em L com volumes escalonados, com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, assente em junta seca. Paredes percorridas por embasamento avançado, com remate em cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a S, com 3 ventanas de verga recta e 1 óculo, no 2º piso, porta principal e 2 frestas horizontais no 1º. Fachada O marcada por varias alterações, apresenta 4 ventanas no 2º piso e 2 frestas horizontais no 1º. No corpo N, vão de formato rectangular com lados truncados.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1866)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: José Queirós Pacheco
Enquadramento:	Rural, junto a Capela de São Frutuoso e enquadrada em paisagem agrícola

Observações:	Possui corte, espigueiro e eira.
Intervenções:	1866: construção da casa (data em padieira)
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



**Tipologia** ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

**Tipo de Sítio** CASA RURAL

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.247
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16480
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206192
Acesso:	Na bifurcação da E.M. 519 que dá acesso a Asnela e Vilela
Descrição:	Edifício de planta longitudinal, de 2 pisos, com cobertura em telha de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de boa cantaria, disposta em aparelho regular, assente em junta seca. Remate em cornija. Fachada principal voltada a S, rasgada por 2 ventanas e porta com varanda no 2º piso, e vão de entrada no 1º. Fachada O aberta com janela no 2º piso. Fachada E marcada por alterações modernas, cerrada por portão, possui 2 ventanas no 2º piso e porta rectangular no 1º, possui anexo recente adossado. É visível o caleiro e tubo de queda.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, vidro; Anexo: betão; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: José Portela
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 519 e a campos agrícolas.

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

18-02-2008

Informações Orais:



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Souto
ID:	C.R.248
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16452
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206195
Acesso:	Na bifurcação da E.M. 519 que dá acesso a Asnela e Vilela.
Descrição:	Edifício de pátio interior, de planta em L, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho regular, com silhares bem lavrados, assentes em junta seca. Paredes rematadas em cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE com portal coroado por cruz latina e 2 pilastras. No 2º piso 2 sacadas e porta alternativa no 1º. Fachada SO marcado por alterações, apresentando 2 panos, um de aparelho regular e o outro mais tosco com as juntas revestidas a argamassa. Possui 4 ventanas no 2º piso e porta no 1º.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, alumínio, ferro, madeira.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de Eduardo Pacheco
Enquadramento:	Rural, junto à E.M. 519 e campos de cultivo.

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	Maria Magalhães



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Fonseca
ID:	C.R.249
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13602
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209283
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta rectangular de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho próximo do regular com lajes de dimensões variadas assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a E com portal e escadaria em pedra rematada com porta de entrada no 2º piso. Apresenta 3 vãos, o central com varanda, todos de verga curva. No 1º piso, portão de verga recta de largas dimensões e a S, 2 frestas horizontais. Visíveis os caleiros e tubos de queda.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Varanda (guarda-corpos): ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Manuel Vaz Ficheira
Enquadramento:	Rural, junto a campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	Década de 90: Recuperação global do edifício.
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Manuel Ficheira





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Ferreiro
<b>ID:</b>	C.R.250
<b>Freguesia:</b>	Riodouro
<b>Lugar:</b>	Teixugueiras
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	14235
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	211093
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.N. 311
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, com cobertura de telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de boa cantaria, com silhares de médias dimensões. As juntas são revestidas a argamassa de betão. Fachada principal voltada a S, rasgada por porta rectangular no 1º piso, e 2 janelas ornamentadas com cachorros no 2º.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII (1741)
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, zinco.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Manuel Pereira Delgado
<b>Enquadramento:</b>	Rural

<b>Observações:</b>	Há algumas décadas existia no 1º piso uma "tasca".
<b>Intervenções:</b>	1741: Construção do edifício
<b>Levantamento:</b>	11-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Marceneiro
ID:	C.R.251
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13490
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209030
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta em L, de 2 pisos e com cobertura em telha de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho próximo do regular composto por lajes de grandes e médias dimensões com juntas revestidas a argamassa. Entrada principal na fachada interior, onde existe uma varanda coberta pelo telhado. Fachada SE rasgada por frestas gradeadas no 1º piso e janelas no 2º. Fachada NE cega. Alçado SO com porta no 1º piso e pequena varanda no 2º. À entrada um murete de vedação em pedra desprovido de portão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1807)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira; Varandas: ferro; Beiral: betão.
Propriedade:	Privado: Cândida Mendes Gonçalves
Enquadramento:	Rural, junto aos campos de cultivo

Observações:	
Intervenções:	1807: Fundação do edifício; Década de 90: Restauro global do imóvel com lavagem da pedra.
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Cândida Mendes Gonçalves



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Mota
ID:	C.R.252
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	12914
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209056
Acesso:	Desvio a O, a partir da E.N. 311
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de 2 pisos, já desprovido de cobertura. Fachadas em alvenaria de pedra disposta em aparelho irregular e de tamanho reduzido assente em junta seca. Cilhares mais perfeitos e de maior dimensão aplicados nas ombreiras e padieiras dos vãos.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto a campos agrícolas abandonados

Observações:	
Intervenções:	Não definidas
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Maria Mota Antunes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Terreiro do Forno
<b>ID:</b>	C.R.253
<b>Freguesia:</b>	Riodouro
<b>Lugar:</b>	Eiró
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	13595
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	209300
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.N. 311
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta quadrada de 2 pisos com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho próximo do regular, com pedra de tamanho médio assente em junta seca. Fachada N, em piso térreo com 2 vãos de entrada. Alçado E, com portal de entrada. Fachada S, composta por cortes no 1º piso e sequeiro no 2º. Esta parte do sequeiro está suportado por 4 pilastras de grande dimensão e corresponde a uma ampliação. Ainda neste piso, os compartimentos nas 2 pontas do alçado, são revestidas em argamassa de betão.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Moderna/Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XVIII / XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Habitação
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Habitação
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
<b>Propriedade:</b>	Privado
<b>Enquadramento:</b>	Rural, junto aos campos agrícolas

<b>Observações:</b>	Antigamente, a Casa pertencia à Casa da Fonseca. Aqui ficava guardado e depois encaminhado o gado que se perdia.
<b>Intervenções:</b>	Década de 90: Renovação geral
<b>Levantamento:</b>	07-02-2008
<b>Informações Orais:</b>	Manuel Ficheira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Fonte
ID:	C.R.254
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23975
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208971
Acesso:	Arruamento interno do lugar a partir da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta quadrada de pátio interior de 2 e 3 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em cantaria de pedra, caiada de cor branca, de aparelho regular com lajes de tamanhos homogéneos assentes em junta seca. Paredes rematadas a cornija sob beiral. Fachada principal voltada a E, marcada por inúmeros vãos. Piso térreo rasgado por vão central em arco pleno. Nos pisos superiores existem módulos de 7 vãos. No 3º piso destaque para a varanda. Fachada N, com 1 porta no piso térreo, 7 ventanas gradeadas no 2º, e no 3º varanda com 3 portas e 4 janelas de guilhotina. Fachada O rasgada por 3 janelas gradeadas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Maria A. R. Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre).
Intervenções:	
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	Maria A. R. Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Toninha
ID:	C.R.255
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Vilar de Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23280
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210252
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 518-1
Descrição:	Edifício de planta em L com 2 e 3 pisos e cobertura de telhado diferenciada de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada N, caiada de cor branca, rasgada por 5 janelas de guilhotina no 2º piso, e porta no piso térreo. Fachada SE, no 1º piso marcada por 2 portas de verga recta e postigo, no 2º piso, 2 janelas de guilhotina, e no ultimo 2 janelas de correr. Fachada SO, marcada por varanda suportada por pilastras e a O, volume a rematar em empena.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Manuel Barroso Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeado por outras casas rurais.

Observações:	Possui eira, apendre e espigueiro datado de 1904.
Intervenções:	Séc. XIX: construção da casa; Década de 70: ampliação
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	Amélia F. Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Magalhães
<b>ID:</b>	C.R.256
<b>Freguesia:</b>	Vilar de Cunhas
<b>Lugar:</b>	Vilar de Cunhas
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	23275
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	210305
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.M. 518-1
<b>Descrição:</b>	Edifício de planta rectangular composto com 2 pisos e cobertura de telhado em 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes assentes em junta seca. Fachada principal voltada a SE, rasgada por varias portas de verga recta no 1º e 2º piso. Fachada NE, em empena, rasgada por ventana.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Contemporânea
<b>Cronologia Especifica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: António Magalhães Carvalho
<b>Enquadramento:</b>	Rural, rodeado por outras casas rurais.

<b>Observações:</b>	Possui espigueiro datado de 1864.
<b>Intervenções:</b>	1864: construção do espigueiro; 1879: construção da casa?; 1880: ampliação / reconstrução?
<b>Levantamento:</b>	25-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	A. M. Carvalho



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Fernandes
ID:	C.R.257
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Vilar de Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23294
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210233
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 518-1
Descrição:	Edifício de planta em V composto com 2 pisos e cobertura de telhado em 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Entrada a N no vértice do Edifício, através de escadaria com remate alpendrado. Fachada principal voltada a E, rasgada por 4 janelas e porta de verga recta e 2 frestas no piso térreo. Fachada E, rebocada e pintada de cor branca, com 3 janelas no piso superior. São visíveis os caleiros e tubos de queda.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1873)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.
Propriedade:	Privado: Maria Alice Gonçalves
Enquadramento:	Rural, rodeado por outras casas rurais.

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	1873: construção da casa
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Carvalho
ID:	C.R.258
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Vilar de Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	2332
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210214
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 518-1
Descrição:	Edifício de planta irregular composto por vários corpos articulados com 2 pisos e cobertura diferenciada. Volumes escalonados Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Agostinho Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeado por outras casas rurais.

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

25-03-2008

Informações Orais:



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barroso
ID:	C.R.259
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Vilar de Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23312
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210239
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 518-1
Descrição:	Edifício de planta pentagonal de pátio interior com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca. Embasamento de aparelho miúdo. Fachada principal voltada a SO, com escadaria de pedra com remate alpendrado suportado por 2 pilastras, rasgada no 2º piso por 3 janelas de guilhotina e porta de verga recta emoldurada no 1º. Fachada S, com 2 janelas de guilhotina. Fachada N apenas com uma ventana. Fachada SE apresenta 2 janelas, uma delas com cachorros, e no piso térreo uma seteira e porta de verga recta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.
Propriedade:	Privado: Agostinho Barroso
Enquadramento:	Rural, rodeado por outras casas rurais.

Observações:	Possui eira, alpendre e espigueiro datado de 1879.
Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Outeiro
ID:	C.R.260
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	24158
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209015
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta quadrada de pátio interior com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com silhares de assentes em junta seca e com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor branca na fachada SE. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Fachada principal voltada a NO rasgada portal de verga recta emoldurada, encimada por frontão curvo, e este coroado por 3 nichos e 2 ventanas. Possui escadaria de pedra e volume adossado. Fachada NE com embasamento e cobertura de telhado anexa.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro, alumínio; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: António Magalhães Gonçalves
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos de cultivo.

Observações:	Possui anexos agrícolas (eira e espigueiro).
Intervenções:	
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	Laura Lajes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

<b>Designação:</b>	Casa do Fundo da Aldeia
<b>ID:</b>	C.R.261
<b>Freguesia:</b>	Vilar de Cunhas
<b>Lugar:</b>	Cunhas
<b>Hayford Gauss Datum 73 X:</b>	24070
<b>Hayford Gauss Datum 73 Y:</b>	208973
<b>Acesso:</b>	Arruamento interno a partir da E.M. 518
<b>Descrição:</b>	Edifício de 3 corpos adossados de planta rectangular, com 2 e 3 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Volumes escalonados de dominante horizontal. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com lajes de assentes em junta seca. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Corpo com 3 pisos com fachada principal voltada a SO, com escadaria de pedra adossada de acesso ao 2º piso, rasgado por 3 janelas de guilhotina. No ultimo piso, varanda cerrada por grade em ferro, com 3 portas. Corpo S, rasgado por 5 ventanas de guilhotina no 2º piso e porta de verga recta no piso térreo.
<b>Estado de Conservação:</b>	Razoável
<b>Época:</b>	Contemporânea
<b>Cronologia Específica:</b>	Séc. XIX
<b>Utilização Inicial:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Utilização Actual:</b>	Residencial: Casa Rural
<b>Materiais:</b>	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
<b>Propriedade:</b>	Privado: Natália Vasconcelos
<b>Enquadramento:</b>	Rural, isolada, junto à E.M. 518

<b>Observações:</b>	Possui eira, espigueiro e alpendre.
<b>Intervenções:</b>	
<b>Levantamento:</b>	24-03-2008
<b>Informações Orais:</b>	Laura Lajes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa da Gonçalves
ID:	C.R.262
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	24048
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208995
Acesso:	Arruamento interno do lugar, através da E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta irregular com vários volumes escalonados, adossados em eixo, de 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada N rasgada por janela no piso superior e porta no 1º. Fachada E com porta rectangular no piso térreo e varias janelas e frestas no piso superior.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de António Luís Gonçalves
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Possui espigueiro.
Intervenções:	Séc. XIX: provável construção da casa
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	Laura Lajes



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa das Caselas
ID:	C.R.263
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20405
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211594
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta em U com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de dimensões variadas assentes em junta seca. Fachada principal voltada a S rasgada por 2 ventanas no 2º piso e porta no 1º com padieira datada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Francisco Pereira Oliveira
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Possui eira e espigueiro datado de 1875.
Intervenções:	Séc. XVIII / XIX: construção da casa; 1875: data do espigueiro; 1944: ampliação/restauro (data) em padieira
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	José Oliveira



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Gomes
ID:	C.R.264
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Vilar de Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23300
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210260
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Edifício de planta quadrada com pátio interior com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com lajes de dimensões homogéneas assentes em junta seca. Fachada principal voltada a SE com parede rematada por cornija e aberta com 2 ventanas no 2º piso. Face NO cega, de aparelho tosco.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: Agostinho Barroso
Enquadramento:	Rural

Observações:	Possui eira, alpendre e espigueiro datado de 1879.
Intervenções:	
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Barroso
ID:	C.R.265
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20400
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211565
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Edifício de planta rectangular com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes de dimensões homogéneas assentes em junta seca. Fachada NE marcada por 2 ventanas e 2 portas, uma delas com padieira datada de 1745. Face SE, cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1745)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado: José Magalhães
Enquadramento:	Rural, isolado

Observações:	
Intervenções:	1745: construção da casa.
Levantamento:	
Informações Orais:	





**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Cabo
ID:	C.R.266
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20421
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211565
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Edifício de planta em L, com 2 pisos e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes de dimensões homogéneas assentes em junta seca. Fachada principal voltada a SO, marcada por 5 ventanas no piso superior. Fachada SE, rasgada por 1 ventana no 2º piso e porta no 1º. Possui volume adossado em aparelho mais rudimentar. Face NO com porta no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Manuel Magalhães
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Possui eira sobrelevada.
Intervenções:	
Levantamento:	
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa do Ramos
ID:	C.R.267
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20308
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211594
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Edifício de planta quadrada de pátio interior, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes de dimensões homogéneas assentes em junta seca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Entrada principal voltada a S, com eira sobrelevada, marcada por 2 portas no 2º piso e 3 ventanas. Acesso através de escada de betão cerrada por grade em ferro. No cunhal O, corte adossada. Fachada E, rasgada por 3 ventanas no piso superior. Fachada N, com volume adossado, o qual possui padieira datada.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Herdeiros de J. Ramos Pereira Carvalho
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas.

Observações:	Possui eira sobrelevada, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	1857: construção do edifício (data em padieira); 1869: construção do espigueiro
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Baixo
ID:	C.R.268
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20339
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211580
Acesso:	Arruamento interno do lugar.
Descrição:	Edifício de planta irregular, marcado por varias alterações, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Volumes escalonados. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho misto com lajes de dimensões variadas assentes em junta seca. Entrada principal a N, marcada por acesso em escadaria, rematada por porta, ladeada por 2 janelas. No piso térreo porta de grandes dimensões. Fachada NE rasgada por 5 ventanas. No lado E, corpo anexado (corte), de aparelho tosco, com alteamento em blocos de cimento. Fachada SE, com varanda coberta, suportada por pilares em betão. São visíveis os tubos de queda e os caleiros.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1812)
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: António Guimarães
Enquadramento:	Rural, junto de campos agrícolas

Observações:	Possui eira, espigueiro e palheiro.
Intervenções:	1812: construção do edifício (data em padieira); 1914: ampliação? (data em padieira)
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	



**Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

**Tipo de Sítio CASA RURAL**

Designação:	Casa de Cima da Aldeia
ID:	C.R.269
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23917
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208965
Acesso:	Junto à E.M. 518
Descrição:	Edifício de planta quadrada com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com lajes de assentes em junta seca. Paredes rematadas com cornija sob beiral. Pilastras emolduradas nos cunhais com pináculo piramidal rematado por esfera sob acrotério na parte SO. Fachada principal voltada a SO rasgada por 4 janelões de verga curva no piso superior. No 1º piso, porta rectangular. Fachada NO com escadaria de pedra adossada rematada por porta alpendrada. Fachada SE, rasgada por 4 ventanas de verga curva no 2º piso e 3 frestas no piso térreo.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Casa Rural
Utilização Actual:	Residencial: Casa Rural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, alumínio.
Propriedade:	Privado: Mamede Ferreira Gonçalves
Enquadramento:	Rural, isolada, junto à E.M. 518

Observações:	No piso térreo funciona um estabelecimento comercial "Café Santa Luzia". Tem eira e espigueiro.
Intervenções:	2006: Restauro geral;
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	Mamede Gonçalves

