

Tipologia **ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

Tipo de Sítio **PALACETE**

Designação:	Casa de Bouças
ID:	P1
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Bouças
Hayford Gauss Datum 73 X:	9776
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207452
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Casa de planta quadrada, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas com aproveitamento de sótãos. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor cinza. Paredes rematadas sob beiral, enquadradas por pilastras nos cunhais, com vãos moldurados. Fachada principal voltada a S, rasgada no 1º piso por porta e 2 janelas de verga recta, encimada por 3 varandas. No sótão, fresta moldurada. Fachada E e N, com 1º e 2º piso marcados por módulos de 3 janelas. Fachada O, com volume adossado.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Quinta de Bouças
Enquadramento:	Rural, isolada, rodeada pela propriedade agrícola

Observações: Anteriores donos da Quinta de Bouças, vieram morar para esta casa, deixando o solar desabitado. Séc. XIX (finais): construção da casa.

Intervenções:

Levantamento: 28-02-2008

Informações Orais:



Tipologia **ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

Tipo de Sítio **PALACETE**

Designação:	Vila Laura
ID:	P2
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Casal
Hayford Gauss Datum 73 X:	9521
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208078
Acesso:	Junto à E.N. 205
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas, com aproveitamento de águas furtadas a NE-SO. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija sob beiral, enquadradas por pilastras nos cunhais e vãos moldurados. Fachada principal voltada a NE, marcada por 3 módulos: os laterais, apresentam 2 vãos de verga recta no piso térreo e 2 janelas no piso superior. O centro, marcado por pilastras, possui porta e varanda no 1 e 2º piso e nas águas furtadas, janela de verga curva. Fachada SE marcada por vãos em arco quebrado. Fachada NO com volume de 2 pisos, justaposto.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1921)
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Residencial: Palacete
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: vidro, madeira; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Amadeu Ribeiro Vilela
Enquadramento:	Rural, junto ao cruzamento do Casal.

Observações: 1921: Construção da casa (placa comemorativa); Década de 00: restauro geral do edifício. Típica "Casa de Brasileiro".

Intervenções:

Levantamento: 25-02-2008

Informações Orais: Amadeu Vilela



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio PALACETE

Designação:	Quinta do Cruzeiro
ID:	P3
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Pedral
Hayford Gauss Datum 73 X:	19000
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204075
Acesso:	Através da E.M. 1119-1
Descrição:	Edifício de planta irregular, de volumetria de dominante vertical com 3 e 4 pisos, de volumes articulados e escalonados de coberturas diferenciadas em telhados de 3 e 4 águas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes rematadas por cornija simples sob beiral, com vãos moldurados, caracterizados pelo lintel recto e curvo. Fachada principal voltada a N marcada por volume saliente, tipo "torre", aberta por vários vãos. No volume principal, varanda fechada no 2º piso.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Residencial: Palacete
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas

Observações:	Casa de "Brasileiro".
Intervenções:	
Levantamento:	29-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio PALACETE

Designação:	Quinta do Chaves
ID:	P4
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	20545
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205217
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de volumetria de dominante horizontal, de volumes articulados e escalonados e cobertura em telhado de 2 e 4 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos, rebocadas e pintadas de cor azul. Paredes caracterizadas por grande abertura de vãos de verga recta, emoldurados, rematadas por friso e cornija sob beiral alongado, com cunhais apilastrados e friso a separar os registos. Fachada principal voltada a NE, rasgada por varias janelas de verga recta emolduradas. No 3º piso, varanda rasgada por porta rectangular e 2 ventanas. Fachada SO, semelhante à anterior, o piso térreo é aberto por varias frestas horizontais. Fachada NO, rasgada por 3 janelas de verga recta e 2 frestas no piso inferior.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Especifica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.
Propriedade:	Privado:
Enquadramento:	Rural, rodeado por campos agrícolas

Observações:	Desabitada há cerca de 40 anos. Séc. XIX (finais): construção da casa. Casa de estilo "brasileiro".
Intervenções:	
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Fernando Alves Pereira



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio PALACETE

Designação:	Casa do Penedo
ID:	P5
Freguesia:	Passos
Lugar:	Prado
Hayford Gauss Datum 73 X:	7317
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201853
Acesso:	Através da E.M. 523
Descrição:	Edifício de planta sub-retangular, volumetria de dominante horizontal, composto por volumes articulados e escalonados. Cobertura em telhado de 4 águas, marcado pela existência de mansardas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa pintadas de branco. Paredes percorridas rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SO, marcada no piso térreo por 3 portas de verga curva. Piso superior com 3 portas de verga recta, percorrido por varanda que se estende à fachada NO. Esta apresenta 3 portas no 1º piso e 4 no 2º. Fachada SE com portas de verga recta e janelas de guilhotina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1898)
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Residencial: Palacete
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: Dinis Andrade
Enquadramento:	Urbano, junto da Igreja Matriz

Observações:	
Intervenções:	1898: construção da casa (data na guarda da varanda).
Levantamento:	17-03-2008
Informações Orais:	Dinis Andrade



Tipologia **ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL**

Tipo de Sítio **PALACETE**

Designação:	Casa da Portela
ID:	P6
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Quinta da Portela
Hayford Gauss Datum 73 X:	12478
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205162
Acesso:	Rua 29 de Setembro
Descrição:	Edifício de planta quadrada, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas, com aproveitamento de águas furtadas em todos os quadrantes. Fachadas simétricas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes percorridas por embasamento, enquadradas por pilastras nos cunhais e vãos moldurados. Caracterizam-se no piso térreo por 3 frestas horizontais, no piso superior, 3 janelas com remate triangular e águas furtadas com sacada. Fachada principal voltada a SE, com escadaria de duplo lance, adossada lateralmente com remate em vão de entrada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX / XX
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Residencial: Palacete
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Privado: António Duro Magalhães
Enquadramento:	Peri-urbano, rodeada pela propriedade agrícola

Observações:

Intervenções:

Levantamento:

14-04-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio PALACETE

Designação:	Casa do Barão / Antigo Tribunal de Refojos
ID:	P7
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Praça da Republica
Hayford Gauss Datum 73 X:	11520
Hayford Gauss Datum 73 Y:	205047
Acesso:	Praça da Republica
Descrição:	Planta composta por 2 corpos regulares, o principal rectangular, com coberturas diferenciadas em telhado de 4 águas. Fachada principal a S., de 3 pisos, sendo o último recuado, separado por entablamento e percorrido por varanda alpendrada, que se prolonga para as fachadas laterais. Possui embasamento pintado de azul escuro, sendo enquadrada ao nível dos 2 primeiros pisos por cunhais de cantaria, apilastrados, com pedras de armas dispostas em ângulo. O pano dos 2 primeiros pisos é revestido a azulejo industrial monocromo, com riscas azuis e brancas. Possui ao nível do registo inferior, 5 portas molduradas em arco abatido e ao nível do 2º, 4 janelas em arco de volta perfeita, tendo ao centro, janela de sacada com guarda de ferro. Último piso com vãos em arco quebrado.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna / Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX / XX
Utilização Inicial:	Judicial: Tribunal
Utilização Actual:	Cultural
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.
Propriedade:	Publico: Municipal
Enquadramento:	Urbano, no extremo O. da Praça da República

Observações:

Intervenções:

1758: construção do tribunal; 1853: reconstrução da casa após incêndio; Séc. XIX (final): remodelação total; 2000: obras de remodelação e ampliação do edifício.

Levantamento:

14-04-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio PALACETE

Designação:	Quinta da Reboseira
ID:	P8
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16415
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206056
Acesso:	Desvio junto à E.M. 519
Descrição:	Edifício de planta quadrada, volumetria de dominante horizontal, e cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor amarela. Paredes percorridas por embasamento avançado, com remate em cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Fachada principal a NO, com parede rematada por moldura, acesso em escadaria adossada perpendicularmente, com vão em volta perfeita no centro ladeado por 2 pares de janelões emoldurados; sob estas, em eixo, 2 pares de óculos circulares.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1893)
Utilização Inicial:	Residencial: Palacete
Utilização Actual:	Residencial: Palacete
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Portão: ferro.
Propriedade:	Privado: Vasco Carvalho
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos de cultivo

Observações: 1893: Construção da casa; 1903: construção do espigueiro; 2000: restauro do edifício; 2003: arranjo dos vãos.

Intervenções:

Levantamento: 18-02-2008

Informações Orais: Vasco Carvalho

